



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA
DIRECCIÓN DE PROYECTOS

MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA: "TRABAJOS DE REPARACIÓN DERIVADOS DEL SINIESTRO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE MÉRIDA, YUCATÁN".

UBICACIÓN: CALLE 59 N° 458, COL. CENTRO, C.P. 97000; MÉRIDA, YUCATÁN.

Mayo 2021

ANTECEDENTES

En base a las afectaciones sufridas en la Casa de la Cultura Jurídica en Mérida, derivadas de la depresión tropical número tres denominada "Cristóbal" que afectó el estado de Yucatán y que éstas se refieren principalmente a la acumulación de agua en azoteas y filtraciones hacia el anterior de varios locales, se requieren ejecutar trabajos de reparaciones en estas áreas que en conjunto suman aproximadamente 320.00 m², para que el inmueble cuente nuevamente con las condiciones de operación y seguridad para sus ocupantes y usuarios.

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE

El inmueble se ubica dentro de la zona centro de la ciudad de Mérida y se encuentra protegido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Casa de la Cultura Jurídica se desplanta en dos terrenos que en conjunto tienen 1,593.98 m² de área y en los cuales se cuenta con 1,407.13 M² de construcción, edificados en varios cuerpos de uno y dos niveles.

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Los trabajos necesarios para las reparaciones en los espacios afectados del inmueble consisten en el retiro y sustitución parcial del sistema de impermeabilización, en la sustitución de chaflanes y en el desazolve de las coladeras y bajadas de aguas pluviales y en el servicio de mantenimiento a equipos y tuberías de aire acondicionado.

En el interior de los locales se realizarán trabajos de desmontajes y sustitución del falso plafón modular, la sustitución de cajillos y platabandas de tablaroca, y la sustitución de aplanados en muros, realizando previamente la reparación de fisuras que se encuentren.

En las zonas exteriores se realizará la colocación de pisos prefabricados de adopasto para seguir manteniendo parte del área permeable requerida, la sustitución de una cubierta de policarbonato y la sustitución de aplanados en muros, realizando previamente la reparación de fisuras que se encuentren.