

DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

PCCPS/CCJ/VICTORIA/01/2022 CAT-M-TS-122-22

APLICACIÓN DE RETARDANTE DE FUEGO EN ELEMENTOS DE MADERA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS

29/04/2022

EMPRESAS PARTICIPANTES:

- 1.- Compañía Constructora del Noreste, S.A. de C.V.
- 2.- Ing. Luis Fausto Pérez Lavín
- 3.- Solución Higiénica de Techos, S. de R. L. M.I.
- 4.- Ing. Rodrigo Martínez Hinojosa

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS			
				1	2	3	4
CAR.01	MANTENIMIENTO DE PUERTA DE MADERA, CONSISTENTE EN: LIBERACIÓN DE ACABADO EXISTENTE, RETIRO DE CLAVOS. CONSOLIDACIÓN MEDIANTE COLOCACIÓN DE RESANES, AJUSTES MEDIANTE NIVELACIÓN, LASQUEOS E INJERTOS DE MADERA SIMILAR O COMPATIBLE ADHERIDAS MEDIANTE COLA ANIMAL, REINTEGRACIÓN DE PIEZAS DE MADERA EN MAL ESTADO (EN CASO DE QUE LAS HAYA), MEDIANTE TALLAS DE MADERA SIMILAR O COMPATIBLE, ADHERIDAS MEDIANTE COLA ANIMAL, EVITANDO DAÑAR ÁREAS ADYACENTES, INTEGRACIÓN DE ACABADO MEDIANTE ASENTADO DE LA SUPERFICIE, ELIMINAR RESIDUOS DE POLVO, SELLADO, ENTINTADO, APLICACIÓN DE BARNIZ FIRE QUIM POLIGLOSS IGNÍFUGO MARCA IMPERQUIMIA CON BROCHA O PISTOLA DE ASPERSIÓN, MÍNIMO A DOS MANOS O HASTA DEJAR UN ACABADO FINO. CONSIDERAR CHAMBRANAS Y MARCOS. INCLUYE: DESMONTAJE, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T.			SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
CAR.01.01	PUERTA ENTABLERADA UNA HOJA 0.94 x 2.05 M. Aula.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
CAR.01.02	PUERTA DE TAMBOR UNA HOJA 0.77 X 2.20 M. Bodega Intendencia.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
CAR.01.03	PUERTA ENTABLERADA UNA HOJA 0.95 X 2.14 M. Acervo Bibliomeroográfico.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
CAR.01.04	PUERTA DE TAMBOR UNA HOJA 0.90 X 2.13 M. Acervo - Vinculación con la Sociedad.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
CAR.01.05	PUERTA ENTABLERADA DOBLE 1.14 X 2.20 M. Acervo - Vestíbulo.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
CAR.01.06	PUERTA ENTABLERADA DOBLE 1.13 X 2.24 M. Vestíbulo - Eventos.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
CAR.01.07	PUERTA DE TAMBOR UNA HOJA 0.89 X 2.11 M. Eventos - Eventos.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
CAR.01.08	PUERTA DE TAMBOR UNA HOJA 0.70 X 2.09 M. Baño Eventos.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
CAR.01.09	PUERTA ENTABLERADA UNA HOJA 0.91 X 2.12 M. Acervo - Acervo.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
CAR.01.10	PUERTA ENTABLERADA DOBLE 1.14 X 2.23 M. Acervo - Vestíbulo.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
CAR.01.11	PUERTA ENTABLERADA DOBLE 1.21 X 2.88 M. Vestíbulo - Enlace Administrativo.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
CAR.01.12	PUERTA DE TAMBOR UNA HOJA 0.70 X 2.115 M. Utilería Acervo.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
CAR.01.13	PUERTA DE TAMBOR UNA HOJA 0.79 X 2.10 M. Utilería.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
CAR.01.14	PUERTA DE TAMBOR UNA HOJA 0.90 X 2.10 M. Librería - Acervo.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
CAR.01.15	PUERTA DE TAMBOR UNA HOJA 0.86 X 2.10 M. Librería - Site.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
CAR.01.16	PUERTA ENTABLERADA UNA HOJA 0.95 X 2.08 M. Site - Vestíbulo Central.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
CAR.01.17	PUERTA ENTABLERADA DOBLE CON ANTEPECHO 2.64 X 3.05 M. Vestíbulo Central - Vestíbulo Corredor.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS			
				1	2	3	4
CAR.01.18	PUERTA DE TAMBOR UNA HOJA 0.76 X 2.18 M. Baño Librería.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
CAR.01.19	PUERTA ENTABLERADA, DOBLE 1.19 X 2.85 M. Librería - Vestíbulo Central.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
CAR.01.20	PUERTA ENTABLERADA DOBLE 1.14 X 2.22 M. Vestíbulo Central - Acervo.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
CAR.01.21	PUERTA DE TAMBOR UNA HOJA 0.70 X 2.10 M. Utería (se tendrán que realizar movimientos de estantería para trabajar esta puerta).	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
CAR.01.22	PUERTA DE TAMBOR UNA HOJA 0.76 X 2.13 M. Baño Director.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
CAR.01.23	PUERTA ENTABLERADA DOBLE 1.22 X 2.91 M. Módulo de Acceso - Vestíbulo Central.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
CAR.01.24	PUERTA ENTABLERADA DOBLE 1.21 X 2.87 M. Biblioteca - Vestíbulo Central.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
CAR.01.25	PUERTA DE TAMBOR UNA HOJA 1.03 X 2.08 M. Biblioteca - Acervo.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
CAR.01.26	PUERTA DE TAMBOR UNA HOJA 0.78 X 2.17 M. Baño Biblioteca.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
CAR.01.27	PUERTA DE ENTABLERADA UNA HOJA 0.99 X 2.13 M. Director - Módulo de Acceso.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
CAR.01.28	PUERTA ENTABLERADA DOBLE 1.20 X 2.88 M. Módulo de Acceso- Vestíbulo.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
CAR.01.29	PUERTA ENTABLERADA DOBLE 1.22 X 2.86 M. Vestíbulo - Biblioteca.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
CAR.02	MANTENIMIENTO DE PUERTA/VENTANA DE MADERA, CONSISTENTE EN: LIBERACIÓN DE ACABADO EXISTENTE, RETIRO DE CLAVOS. CONSOLIDACIÓN MEDIANTE COLOCACIÓN DE RESANES, AJUSTES MEDIANTE NIVELACIÓN, LASQUEOS E INJERTOS DE MADERA SIMILAR O COMPATIBLE ADHERIDAS MEDIANTE COLA ANIMAL, REINTEGRACIÓN DE PIEZAS DE MADERA EN MAL ESTADO (EN CASO DE QUE LAS HAYA), MEDIANTE TALLAS DE MADERA SIMILAR O COMPATIBLE, ADHERIDAS MEDIANTE COLA ANIMAL, EVITANDO DAÑAR ÁREAS ADYACENTES. INTEGRACIÓN DE ACABADO MEDIANTE ASENTADO DE LA SUPERFICIE, ELIMINAR RESIDUOS DE POLVO, SELLADO, ENTINTADO, APLICACIÓN DE BARNIZ FIRE QUIM POLIGLOSS IGNÍFUGO MARCA IMPERQUIMIA CON BROCHA O PISTOLA DE ASPERSIÓN, A DOS MANOS O HASTA DEJAR UN ACABADO FINO. CONSIDERAR CHAMBRANAS Y MARCOS. INCLUYE: DESMONTAJE, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T.			SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
CAR.02.01	PUERTA DOS HOJAS ENTABLERADAS, DE 1.67 X 4.68 M. DOBLE ANTEPECHO. Acceso Principal.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
CAR.02.02	VENTANA DOBLE ENTABLERADA DE 1.38 X 2.95 M. Fachada Sala de Consulta.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
CAR.02.03	VENTANA DOBLE ENTABLERADA DE 1.38 X 2.97 M. Fachada Sala de Consulta.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
CAR.02.04	VENTANA DOBLE ENTABLERADA DE 1.37 X 2.96 M. Fachada Acceso a la Información.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
CAR.02.05	VENTANA DOBLE ENTABLERADA DE 1.37 X 2.96 M. Fachada Principal Dirección.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
DICTAMEN REOSOLUTIVO TÉCNICO, DE LAS EMPRESAS QUE COTIZARON CONFORME A LOS ALCANCES TÉCNICOS PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN CIUDAD VICTORIA,				TÉCNICAMENTE FAVORABLE			

ELABORÓ



Firmado digitalmente por
LUIS ALBERTO
NODAL GOMEZ
Fecha: 2022.04.29
19:42:01 -05'00'

C.P. Luis Alberto Nodal Gómez
Enlace Administrativo de la Casa de la Cultura
Jurídica en Ciudad Victoria, Tamaulipas

REVISÓ



Firmado digitalmente por
JORGE VEGA
ZAPATA
Fecha: 2022.04.29
19:52:33 -05'00'

Lic. Jorge Vega Zapata
Director de la Casa de la Cultura Jurídica en
Ciudad Victoria, Tamaulipas

DICTAMEN RESOLUTIVO ECONÓMICO
PCCPS/CCJ/VICTORIA/01/2022 CAT-M-TS-122-22

APLICACIÓN DE RETARDANTE DE FUEGO EN ELEMENTOS DE MADERA DE LA CASA DE LA CULTURA JURIDICA EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS

29/04/2022

EMPRESAS PARTICIPANTES:

- 1.- Compañía Constructora del Noreste, S.A. de C.V.
- 2.- Ing. Luis Fausto Pérez Lavín
- 3.- Solución Higiénica de Techos, S. de R. L. M.I.
- 4.- Ing. Rodrigo Martínez Hinojosa

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS							
				1		2		3		4	
				UNIT	IMPORTE	UNIT	IMPORTE	UNIT	IMPORTE	UNIT	IMPORTE
CAR.01	MANTENIMIENTO DE PUERTA DE MADERA, CONSISTENTE EN: LIBERACIÓN DE ACABADO EXISTENTE, RETIRO DE CLAVOS. CONSOLIDACIÓN MEDIANTE COLOCACIÓN DE RESANES, AJUSTES MEDIANTE NIVELACIÓN, LASQUEOS E INJERTOS DE MADERA SIMILAR O COMPATIBLE ADHERIDAS MEDIANTE COLA ANIMAL, REINTEGRACIÓN DE PIEZAS DE MADERA EN MAL ESTADO (EN CASO DE QUE LAS HAYA), MEDIANTE TALLAS DE MADERA SIMILAR O COMPATIBLE, ADHERIDAS MEDIANTE COLA ANIMAL, EVITANDO DAÑAR ÁREAS ADYACENTES. INTEGRACIÓN DE ACABADO MEDIANTE ASENTADO DE LA SUPERFICIE, ELIMINAR RESIDUOS DE POLVO, SELLADO, ENTINTADO, APLICACIÓN DE BARNIZ FIRE QUIM POLIGLOSS IGNÍFUGO MARCA IMPERQUIMIA CON BROCHA O PISTOLA DE ASPERSIÓN, MÍNIMO A DOS MANOS O HASTA DEJAR UN ACABADO FINO. CONSIDERAR CHAMBRANAS Y MARCOS. INCLUYE: DESMONTAJE, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T.										
CAR.01.01	PUERTA ENTABLERADA UNA HOJA 0.94 x 2.05 M. Aula.	PZA	1.00	9,713.27	9,713.27	8,711.63	8,711.63	12,042.47	12,042.47	9,509.78	9,509.78
CAR.01.02	PUERTA DE TAMBOR UNA HOJA 0.77 X 2.20 M. Bodega Intendencia.	PZA	1.00	7,254.79	7,254.79	8,026.24	8,026.24	4,153.27	4,153.27	9,282.65	9,282.65
CAR.01.03	PUERTA ENTABLERADA UNA HOJA 0.95 X 2.14 M. Acervo Bibliomográfico.	PZA	1.00	9,713.27	9,713.27	8,425.08	8,425.08	12,042.47	12,042.47	9,509.78	9,509.78
CAR.01.04	PUERTA DE TAMBOR UNA HOJA 0.90 X 2.13 M. Acervo - Vinculación con la Sociedad.	PZA	1.00	7,254.79	7,254.79	7,923.80	7,923.80	4,153.27	4,153.27	9,282.65	9,282.65
CAR.01.05	PUERTA ENTABLERADA DOBLE 1.14 X 2.20 M. Acervo - Vestíbulo.	PZA	1.00	13,902.88	13,902.88	13,302.99	13,302.99	12,042.47	12,042.47	10,541.01	10,541.01
CAR.01.06	PUERTA ENTABLERADA DOBLE 1.13 X 2.24 M. Vestíbulo - Eventos.	PZA	1.00	13,902.88	13,902.88	13,322.85	13,322.85	12,042.47	12,042.47	10,541.01	10,541.01
CAR.01.07	PUERTA DE TAMBOR UNA HOJA 0.89 X 2.11 M. Eventos - Eventos.	PZA	1.00	7,254.79	7,254.79	7,889.63	7,889.63	4,153.27	4,153.27	9,282.65	9,282.65
CAR.01.08	PUERTA DE TAMBOR UNA HOJA 0.70 X 2.09 M. Baño Eventos.	PZA	1.00	7,254.79	7,254.79	7,528.62	7,528.62	4,153.27	4,153.27	9,282.65	9,282.65
CAR.01.09	PUERTA ENTABLERADA UNA HOJA 0.91 X 2.12 M. Acervo - Acervo.	PZA	1.00	9,713.27	9,713.27	8,629.67	8,629.67	12,042.47	12,042.47	9,509.78	9,509.78
CAR.01.10	PUERTA ENTABLERADA DOBLE 1.14 X 2.23 M. Acervo - Vestíbulo.	PZA	1.00	13,902.88	13,902.88	13,332.28	13,332.28	12,042.47	12,042.47	10,541.01	10,541.01
CAR.01.11	PUERTA ENTABLERADA DOBLE 1.21 X 2.88 M. Vestíbulo - Enlace Administrativo.	PZA	1.00	13,902.88	13,902.88	15,543.79	15,543.79	12,042.47	12,042.47	12,458.54	12,458.54
CAR.01.12	PUERTA DE TAMBOR UNA HOJA 0.70 X 2.115 M. Utilería Acervo.	PZA	1.00	7,254.79	7,254.79	7,543.58	7,543.58	4,153.27	4,153.27	9,282.65	9,282.65
CAR.01.13	PUERTA DE TAMBOR UNA HOJA 0.79 X 2.10 M. Utilería.	PZA	1.00	7,254.79	7,254.79	7,699.05	7,699.05	4,153.27	4,153.27	9,282.65	9,282.65
CAR.01.14	PUERTA DE TAMBOR UNA HOJA 0.90 X 2.10 M. Librería - Acervo.	PZA	1.00	7,254.79	7,254.79	7,900.38	7,900.38	4,153.27	4,153.27	9,282.65	9,282.65
CAR.01.15	PUERTA DE TAMBOR UNA HOJA 0.86 X 2.10 M. Librería - Site.	PZA	1.00	7,254.79	7,254.79	7,827.52	7,827.52	4,153.27	4,153.27	9,282.65	9,282.65
CAR.01.16	PUERTA ENTABLERADA UNA HOJA 0.95 X 2.08 M. Site - Vestíbulo Central.	PZA	1.00	9,713.27	9,713.27	8,669.97	8,669.97	12,042.47	12,042.47	9,509.78	9,509.78
CAR.01.17	PUERTA ENTABLERADA DOBLE CON ANTEPECHO Central - Vestíbulo Corredor. 2.64 X 3.05 M. Vestíbulo	PZA	1.00	13,902.88	13,902.88	23,692.68	23,692.68	12,042.47	12,042.47	12,160.80	12,160.80
CAR.01.18	PUERTA DE TAMBOR UNA HOJA 0.76 X 2.18 M. Baño Librería.	PZA	1.00	7,254.79	7,254.79	7,697.09	7,697.09	4,153.27	4,153.27	9,282.65	9,282.65
CAR.01.19	PUERTA ENTABLERADA, DOBLE 1.19 X 2.85 M. Librería - Vestíbulo Central.	PZA	1.00	13,902.88	13,902.88	15,462.16	15,462.16	12,042.47	12,042.47	12,458.54	12,458.54



Suprema Corte de Justicia de la Nación

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS							
				1		2		3		4	
				UNIT	IMPORTE	UNIT	IMPORTE	UNIT	IMPORTE	UNIT	IMPORTE
CAR.01.20	PUERTA ENTABLERADA DOBLE 1.14 X 2.22 M. Vestíbulo Central - Acervo.	PZA	1.00	13,902.88	13,902.88	13,322.52	13,322.52	12,042.47	12,042.47	10,541.01	10,541.01
CAR.01.21	PUERTA DE TAMBOR UNA HOJA 0.70 X 2.10 M. Utería (se tendrán que realizar movimeintos de estantería para trabajar está puerta).	PZA	1.00	7,254.79	7,254.79	7,534.15	7,534.15	4,153.27	4,153.27	9,282.65	9,282.65
CAR.01.22	PUERTA DE TAMBOR UNA HOJA 0.76 X 2.13 M. Baño Director.	PZA	1.00	7,254.79	7,254.79	7,660.68	7,660.68	4,153.27	4,153.27	9,282.65	9,282.65
CAR.01.23	PUERTA ENTABLERADA DOBLE 1.22 X 2.91 M. Módulo de Acceso - Vestíbulo Central.	PZA	1.00	13,902.88	13,902.88	15,600.72	15,600.72	12,042.47	12,042.47	12,458.54	12,458.54
CAR.01.24	PUERTA ENTABLERADA DOBLE 1.21 X 2.87 M. Biblioteca - Vestíbulo Central.	PZA	1.00	13,902.88	13,902.88	15,530.46	15,530.46	12,042.47	12,042.47	12,458.54	12,458.54
CAR.01.25	PUERTA DE TAMBOR UNA HOJA 1.03 X 2.08 M. Biblioteca - Acervo.	PZA	1.00	7,254.79	7,254.79	8,118.29	8,118.29	4,153.27	4,153.27	9,282.65	9,282.65
CAR.01.26	PUERTA DE TAMBOR UNA HOJA 0.78 X 2.17 M. Baño Biblioteca.	PZA	1.00	7,254.79	7,254.79	7,728.31	7,728.31	4,153.27	4,153.27	9,282.65	9,282.65
CAR.01.27	PUERTA DE ENTABLERADA UNA HOJA 0.99 X 2.13 M. Director - Módulo de Acceso.	PZA	1.00	9,713.27	9,713.27	8,785.77	8,785.77	12,042.47	12,042.47	9,509.78	9,509.78
CAR.01.28	PUERTA ENTABLERADA DOBLE 1.20 X 2.88 M. Módulo de Acceso- Vestíbulo.	PZA	1.00	13,902.88	13,902.88	15,517.77	15,517.77	12,042.47	12,042.47	12,458.54	12,458.54
CAR.01.29	PUERTA ENTABLERADA DOBLE 1.22 X 2.86 M. Vestíbulo - Biblioteca.	PZA	1.00	13,902.88	13,902.88	15,548.02	15,548.02	12,042.47	12,042.47	12,458.54	12,458.54
CAR.02	MANTENIMIENTO DE PUERTA/VENTANA DE MADERA, CONSISTENTE EN: LIBERACIÓN DE ACABADO EXISTENTE, RETIRO DE CLAVOS. CONSOLIDACIÓN MEDIANTE COLOCACIÓN DE RESANES, AJUSTES MEDIANTE NIVELACIÓN, LASQUEOS E INJERTOS DE MADERA SIMILAR O COMPATIBLE ADHERIDAS MEDIANTE COLA ANIMAL, REINTEGRACIÓN DE PIEZAS DE MADERA EN MAL ESTADO (EN CASO DE QUE LAS HAYA), MEDIANTE TALLAS DE MADERA SIMILAR O COMPATIBLE, ADHERIDAS MEDIANTE COLA ANIMAL, EVITANDO DAÑAR ÁREAS ADYACENTES. INTEGRACIÓN DE ACABADO MEDIANTE ASENTADO DE LA SUPERFICIE, ELIMINAR RESIDUOS DE POLVO, SELLADO, ENTINTADO, APLICACIÓN DE BARNIZ FIRE QUIM POLIGLOSS IGNÍFUGO MARCA IMPERQUIMIA CON BROCHA O PISTOLA DE ASPERSIÓN, A DOS MANOS O HASTA DEJAR UN ACABADO FINO. CONSIDERAR CHAMBRANAS Y MARCOS. INCLUYE: DESMONTAJE, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T.										
CAR.02.01	PUERTA DOS HOJAS ENTABLERADAS, DE 1.67 X 4.68 M. DOBLE ANTEPECHO. Acceso Principal.	PZA	1.00	13,902.88	13,902.88	23,486.80	23,486.80	12,042.47	12,042.47	21,411.54	21,411.54
CAR.02.02	VENTANA DOBLE ENTABLERADA DE 1.38 X 2.95 M. Fachada Sala de Consulta.	PZA	1.00	13,970.48	13,970.48	16,052.47	16,052.47	12,042.47	12,042.47	18,005.21	18,005.21
CAR.02.03	VENTANA DOBLE ENTABLERADA DE 1.38 X 2.97 M. Fachada Sala de Consulta.	PZA	1.00	13,970.48	13,970.48	16,078.16	16,078.16	12,042.47	12,042.47	18,005.21	18,005.21
CAR.02.04	VENTANA DOBLE ENTABLERADA DE 1.37 X 2.96 M. Fachada Acceso a la Información.	PZA	1.00	13,970.48	13,970.48	16,040.76	16,040.76	12,042.47	12,042.47	18,005.21	18,005.21
CAR.02.05	VENTANA DOBLE ENTABLERADA DE 1.37 X 2.96 M. Fachada Principal Dirección.	PZA	1.00	13,970.48	13,970.48	16,040.76	16,040.76	12,042.47	12,042.47	18,005.21	18,005.21
SUBTOTAL					365,595.10		402,174.65		306,884.38		390,731.81
					I.V.A	58,495.22	64,347.94	49,101.50	62,517.09		
TOTAL MENSUAL					424,090.32		466,522.59		355,985.88		453,248.90
COSTO ESTIMADO POR EL AREA TECNICA					259,211.76		259,211.76		259,211.76		259,211.76
DIFERENCIA CONTRA COSTO ESTIMADO					106,383.34		142,962.89		47,672.62		131,520.05
DIFERENCIA EN PORCENTAJE VS COSTO ESTIMADO					41.04%		55.15%		18.39%		50.74%
IMPORTE EN UMAS PARA EL EJERCICIO 2022 (96.22					4,208.05		4,629.08		3,532.28		4,497.37
DICTAMEN RESOLUTIVO ECONÓMICO. EFECTUADO EL ANÁLISIS COMPARATIVO DE PRECIOS OFERTADOS Y EN APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA ADMINISTRATIVA DE ESTE ALTO TRIBUNAL, SE DETERMINA:					ECONÓMICAMENTE NO FAVORABLE		ECONÓMICAMENTE NO FAVORABLE		ECONÓMICAMENTE FAVORABLE		ECONÓMICAMENTE NO FAVORABLE

ELABORÓ

Firmado digitalmente por
LUIS ALBERTO NODAL GOMEZ
Fecha: 2022.04.29
19:41:30 -05'00'

REVISÓ

Firmado digitalmente por
JORGE VEGA ZAPATA
Fecha: 2022.04.29
19:44:32 -05'00'

C.P. Luis Alberto Nodal Gómez
Enlace Administrativo de la Casa de la Cultura
Jurídica en Ciudad Victoria, Tamaulipas

Lic. Jorge Vega Zapata
Director de la Casa de la Cultura Jurídica en
Ciudad Victoria, Tamaulipas