

## SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN SAN LUIS POTOSÍ

03 DE ABRIL DE 2024

## DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: PCAD/CCJ/SANLUISPOTOSI/03/2024

MANTENIMIENTO/SERVICIO/BIEN, MARCA, MODELO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

FUNDAMENTO LEGAL: ARTÍCULOS 43, 46, 47, 86 ÚLTIMO PÁRRAFO, 95, 96 Y 97 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN XIV/2019. ARTÍCULO 6 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN VII/2008.

## EMPRESAS Ó PERSONAS FÍSICAS PARTICIPANTES:

1.- Romse Climatización Industrialy Refrigeración

J Maor Proyectos, Mantenimientos y Servicios Integrales, S. de R.L. de C.V.

3.- NO SE RECIBIÓ OTRA PROPUESTA

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	SUBPARTIDA	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS O PERSONAS FÍSICAS	EMPRESAS O PERSONAS FÍSICAS
	EVENTO 1		1	1		
M.A.A.01	tipo Dividido marca I RANE modelos de las unidades 2TTB060A1000BA / de capacidad de 60,000 btu/h, con características	M.A.A.01.1	PIEZA	1.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE
		M.A.A.01.2	PIEZA	1.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.02	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado tipo Minisplit marca TRANE de capacidad de 36,000 btu/h; modelo de las unidades 2TTB0036A1000BA /, con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Mano de obra, Materiales, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.	M.A.A.02.1	PIEZA	1.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE
		M.A.A.02.2	PIEZA	1.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE
	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Paquete marca TRANE de capacidad de 120,000 btu/h; modelo WSC120A3R0A2C000000000000D, con caracteristicas eléctricas 220/3/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.	M.A.A.03.1	PIEZA	1.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.03		M.A.A.03.2	PIEZA	1.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.04	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Multi-split marca TRANE de capacidad total de 36,000 btu/h (con tres evaporadoras de 12,000 btu/h); modelo de las unidades TTT536A100AG /, con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. M.A.A.04.A Evaporadora ubicada en Modulo de Atención M.A.A.04.B Evaporadora ubicada en Biblioteca M.A.A.04.C Evaporadora ubicada en Publicaciones		PIEZA	1.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.05	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio; de aire acondicionado tipo Mini-split marca TRANE de capacidad de 36,000 btu/h; modelo de las unidades 2TTB0036A1000BA /, con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Mano de obra, Materiales, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Biblioteca			1.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE
	EVENTO 2					
Section 1985					2	2
M.A.A.02	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado tipo Minisplit marca TRANE de capacidad de 36,000 btu/h; modelo de las unidades 2TTB0036A1000BA /, con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Mano de obra, Materiales, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.	M.A.A.02.1	PIEZA	1.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.02 M.A.A.04	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado tipo Minisplit marca TRANE de capacidad de 36,000 btu/h; modelo de las unidades 2TTB0036A1000BA /, con características eléctricas 220/2/60.	espondientes al 2° e capacidad total de las unidades		1.00		
	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado tipo Minisplit marca TRANE de capacidad de 36,000 btu/h; modelo de las unidades 2TTB0036A1000BA /, con caracteristicas eléctricas 220/2/60. Incluye: Mano de obra, Materiales, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.  Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correservicio; a equipo de aire acondicionado tipo Multi-split marca TRANE d 36,000 btu/h) (con tres evaporadoras de 12,000 btu/h); modelo de TTT536A100AG /, con caracteristicas eléctricas 220/2/60. Incluye: Ma	espondientes al 2° e capacidad total de las unidades terriales, Mano de espondientes al 2° ad de 36,000 btu/h; ectricas 220/2/60.			NO CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.04 M.A.A.05	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado tipo Minisplit marca TRANE de capacidad de 36,000 btu/h; modelo de las unidades 2TTB0036A1000BA /, con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Mano de obra, Materiales, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.  Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correservicio; a equipo de aire acondicionado tipo Multi-split marca TRANE da 36,000 btu/h); modelo de TTT536A100AG /, con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Maobra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.  Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correservicio; de aire acondicionado tipo Mini-split marca TRANE de capacid modelo de las unidades 2TTB0036A1000BA /, con características elé Incluye: Mano de obra, Materiales, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Biblioteca	espondientes al 2° e capacidad total de las unidades teriales, Mano de espondientes al 2° ad de 36,000 btu/h; áctricas 220/2/60. Equipo ubicado en	PIEZA	1.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE SI CUMPLE

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	SUBPARTIDA	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS O PERSONAS FÍSICAS	EMPRESAS O PERSONAS FÍSICAS
	EVENTO 1		,	•		
M.A.A.01	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Dividido marca TRANE modelos de las unidades 2TTB060A1000BA / de capacidad de 60,000 btu/h, con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.	M.A.A.01.1	PIEZA	1.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE
		M.A.A.01.2	PIEZA	1.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE
10.00	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado tipo Minisplit marca TRANE de capacidad de 36,000 btu/h; modelo de las unidades 2TTB0036A1000BA /, con caracteristicas eléctricas 220/2/60. Incluye: Mano de obra, Materiales, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.	M.A.A.02.1	PIEZA	1.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.02		M.A.A.02.2	PIEZA	1.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.03	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Paquete marca TRANE de capacidad de 120,000 btu/h; modelo WSC120A3R0A2C0000000000000, con características eléctricas 220/3/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.	M.A.A.03.1	PIEZA	1.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE
		M.A.A.03.2	PIEZA	1.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.04	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Multi-split marca TRANE de capacidad total de 36.000 blu/h (con tres evaporadoras de 12,000 blu/h); modelo de las unidades TTT536A100AG /, con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. M.A.A.04.A Evaporadora ubicada en Modulo de Atención M.A.A.04.B Evaporadora ubicada en Biblioteca M.A.A.04.C Evaporadora ubicada en Publicaciones			1.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.05	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio; de aire acondicionado tipo Mini-split marca TRANE de capacidad de 36,000 btu/h; modelo de las unidades 2TTB0036A1000BA /, con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Mano de obra, Materiales, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Biblioteca			1.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE
M.C.A.A.01	Aplicación de pintura para las instalaciones de los equipos de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Juridica. Incluye; Mano de Obra, Materiales, y Heramienta. P.U.O.C.T. (SOLO PARA EL ÚLTIMO EVENTO)		JGO	1.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE
considera fav	e la empresa CLIMAS ROMSE. No cumple con el requerimie	NO CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS SOLICITADOS (EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES Y NOTAS IMPORTANTES NO ESTÁ FIRMADO, NO ADJUNTÓ TODOS LOS DE DOCUMENTOS SOLICTADOS)	CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS SOLICITADOS			
DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO DE LA ÚNICA PROPUESTA RECIBIDA VÍA CORREO ELECTRÓNICO, DE ACUERDO A LOS ALCANCES O ESPECIFICACIONES DADOS A CONOCER POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, LOS CUALES FUERON REMITIDOS VÍA CORREO ELECTRÓNICO A DISTINTAS EMPRESAS QUE PRESTAN SERVICIOS EN ESTE GIRO QUE NOS COMPETE; ASÍ MISMO, EN ATENCIÓN Y RESPUESTA A LAS DUDAS PLANTEADAS EN LA REUNIÓN DE TRABAJO. EL RESULTADO DE ESTE DICTAMEN ES EL SIGUIENTE:					TÉCNICAMENTE FAVORABLE	TÉCNICAMENTE FAVORABLE

ELABORÓ
JESÚS OMAR SALAZAR OSNAYA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CCJ

REVISÓ LUIS FERNANDO DE LA TORRE RAMÍREZ DIRECTOR DE LA CCJ

- sk

2/2