



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

ACTA DE FINIQUITO
Contrato No. 70230151

ACTA DE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN CON **CONTRATO SIMPLIFICADO, CLASIFICACIÓN** MÍNIMA EN ADJUDICACIÓN DIRECTA, (No. 70230151) TAREAS QUE FUERON ADJUDICADAS AL PRESTADOR DE SERVICIOS JOSÉ MAURICIO MUÑOZ SALAS.

MONTERREY, NUEVO LEÓN, SIENDO LAS 17:00 HORAS DEL DÍA 08 DE DICIEMBRE DE 2023, SE PROCEDIÓ A LA ELABORACIÓN DEL ACTA DE FINIQUITO ELABORADO POR LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN, EL CUAL FUE REVISADO POR EL ING. JULIO CESAR HERNANDEZ VALENCIA ASESOR TÉCNICO ASIGNADO POR LA DSM, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA; QUIEN REVISÓ LAS CIFRAS FINALES DEL FINIQUITO RELATIVO A MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN.

ANTECEDENTES

EL DÍA 26 DE MAYO DE 2023 SE FIRMÓ **CONTRATO SIMPLIFICADO**, NIVEL DE AUTORIZACIÓN MÍNIMA EN ADJUDICACIÓN DIRECTA, No. 70230151 **PARA** MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN CON UN MONTO A EJERCER EN TRES EVENTOS CON UN IMPORTE **DE \$247,465.96 IVA INCLUIDO**, HABIÉNDOSE PACTADO EL PAGO POR EVENTO Y ACEPTACIÓN DEL 100 % DE LOS TRABAJOS QUE COMPRENDEN CADA UNO DE LOS EVENTOS

CABE MENCIONAR QUE NO SE ELABORA CONVENIO MODIFICATORIO POR LA NATURALEZA DE LOS TRABAJOS.

PARA ELLO SE ESTABLECIÓ UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 15-QUINCE DÍAS CALENDARIO POR EVENTO CON INICIO EL 26 DE MAYO DE 2023 Y HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO SIMPLIFICADO, PLAZO QUE SE CUMPLIÓ EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

H E C H O S

EN VIRTUD DE LAS DETERMINACIONES TOMADAS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR LA PANDEMIA DEL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19), LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SE ENCUENTRA ATENDIENDO LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS DE MANERA REMOTA, CON APOYO DEL PERSONAL DE LAS CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA.

CON BASE EN EL **CONTRATO SIMPLIFICADO CLASIFICACIÓN** NIVEL DE AUTORIZACIÓN MÍNIMA EN ADJUDICACIÓN DIRECTA, No. 70230151, DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN, DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, SE PROCEDIÓ A LA REVISIÓN DE LOS TRABAJOS. EL PROCESO DE LA VALORACIÓN SE LLEVÓ A CABO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE MANERA REMOTA MEDIANTE UN "LISTADO DE VERIFICACIÓN", QUE AUXILIÓ A INTEGRAR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO; PARA LA VALORACIÓN SE INCLUYERON LOS ALCANCES DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES PARTICULARES, NOTAS EN GENERAL Y SEÑALAMIENTOS DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y/O REUNIONES DE TRABAJO, ASÍ COMO REVISIÓN Y VISTO BUENO DE LOS GENERADORES, ESTIMACIONES, (CARÁTULA DE ESTIMACIÓN, RESUMEN DE PARTIDAS Y VERIFICACIÓN DE CIFRAS), ENTRE OTROS.

DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA Y DE LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SE CONSTATAN LOS ALCANCES DESCRITOS A CONTINUACIÓN:

1° Evento			
-----------	--	--	--

6A+5GYrMsV5kyBYZ9zawwS1Jy9Gd8tu68PpMCVH0Ek=



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
M.A.A.01	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de aire acondicionado tipo Mini-split marca DAIKIN; modelos de las unidades GSZ160481 / MQS-24048-CFC216A; con capacidad de 48,000 btu/h y con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo (C) ubicado en Auditorio</i>	PZA	1.00
M.A.A.02	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split marca CARRIER modelo GFLS2027HC; con capacidad de 24,000 btu/h y con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.		
M.A.A.02.1	<i>Equipo ubicado en Comedor</i>	PZA	0.00
M.A.A.02.2	<i>Equipo ubicado en Sala de Juntas</i>	PZA	1.00
M.A.A.02.3	<i>Equipo ubicado en Área Administración I</i>	PZA	1.00
M.A.A.02.4	<i>Equipo ubicado en Área de Consulta MAI (lado Izquierdo)</i>	PZA	0.00
M.A.A.02.5	<i>Equipo ubicado en Área de Consulta MAI (lado Derecho)</i>	PZA	1.00
M.A.A.02.6	<i>Equipo ubicado en MAI</i>	PZA	1.00
M.A.A.02.7	<i>Equipo ubicado en Sala de Columnas (lado Izquierdo)</i>	PZA	1.00
M.A.A.02.8	<i>Equipo ubicado en Sala de Columnas (lado Derecho)</i>	PZA	1.00
M.A.A.02.9	<i>Equipo ubicado en Sala de VIP</i>	PZA	1.00
M.A.A.03	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split marca CARRIER modelo GFLS2050HC con capacidad de 36,000 btu/h y con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en Oficina del Enlace Administrativo</i>	PZA	1.00
M.A.A.04	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split, marca TRANE modelos de las unidades MWX536G10RAA / 4TWR4036D100A con capacidad de 36,000 btu/h; con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en Oficina Dirección</i>	PZA	1.00
M.A.A.05	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split marca YORK modelo MOH35N16B, con capacidad de 36,000 btu/h; con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.		
M.A.A.05.1	<i>Equipo (A) ubicado en Jubilados</i>	PZA	1.00
M.A.A.05.2	<i>Equipo (B) ubicado en Jubilados</i>	PZA	1.00
M.A.A.05.3	<i>Equipo (C) ubicado en Jubilados</i>	PZA	1.00
M.A.A.05.4	<i>Equipo (A) ubicado en Auditorio</i>	PZA	1.00
M.A.A. 06	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split marca YORK con capacidad de 36,000 btu/h y características eléctricas de 220/2/60. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.O.U.C.T. <i>Equipo (B) ubicado en Auditorio</i>	PZA	1.00
M.A.A. 07	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split, marca trane modelos de las unidades 4MXW4518A100A / 4TXK4518A1P00A con capacidad de 18,000 btu/h y características eléctricas de 220/2/60. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.O.U.C.T. <i>Equipo ubicado en el SITE</i>	PZA	1.00
M.A.A.08	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de aire acondicionado tipo Mini-split marca DAIKIN modelos de las unidades GSZ160361 / MQS-24036-CFC216A con capacidad de 36,000 btu/h y con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en sotano</i>	PZA	1.00
M.A.A. 09	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split marca YORK modelo POH36R16A con capacidad de 30,400 btu/h y con características eléctricas de 220/2/60. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.O.U.C.T. <i>Equipo ubicado en Recepción P.A.</i>	PZA	1.00

6A+5G+YMisV5kyBYZ9zwwsTjy9Gd8tu68PpVVCVfHoEk



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

M.A.A. 10	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo PAQUETE marca TRANE con capacidad de 120,000 btu/h y características eléctricas de 220/3/60. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.O.U.C.T. <i>Equipo (E) ubicado en Sala Principal</i>	PZA	1.00
M.A.A. 11	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Multi-split marca TRANE con capacidad de 36,000 btu/h con tres evaporadores y con características eléctricas de 220/2/60. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.O.U.C.T.	PZA	1.00
	M.A.A.08.A Evaporadora ubicado en Almacen 1		
	M.A.A.08.B Evaporadora ubicado en Almacen 2 (lado Izquierdo)		
	M.A.A.08.C Evaporadora ubicado en Almacen 2 (lado Derecho)		
M.A.A. 12	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split hi-wall marca YORK con características eléctricas de 220/2/60. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.O.U.C.T. <i>Equipo (D) ubicado en Sala Principal</i>	PZA	1.00
M.A.A. 13	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado marca TRANE con capacidad de 60,000 btu/hr; modelos de las unidades 4TTB3060A1000B / MCX060G1LRAA tipo PISO TECHO con resistencias eléctricas de 7Kw (220/3/60). P.U.O.C.T.		
M.A.A. 13.1	<i>Equipo (A) ubicado en Sala Principal</i>	PZA	1.00
M.A.A. 13.2	<i>Equipo (B) ubicado en Sala Principal</i>	PZA	1.00
M.A.A. 13.3	<i>Equipo (C) ubicado en Sala Principal</i>	PZA	1.00
M.A.A. 14	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado marca YORK con capacidad de 60,000 btu/hr; tipo PISO TECHO 220/3/60. P.U.O.C.T.		
M.A.A. 14.1	<i>Equipo ubicado en Librería</i>	PZA	1.00
M.A.A. 14.2	<i>Equipo ubicado en Videoconferencia</i>	PZA	1.00
M.A.A. 14.3	<i>Equipo ubicado en Vestibulo de Sala Principal</i>	PZA	1.00
M.C.A.A.01	Suministro e instalación de motor condensador equipo M.A.A.03. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.O.U.C.T.	PZA	1.00
M.C.A.A.02	Suministro e instalación de motor condensador equipo M.A.A.09. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.O.U.C.T.	PZA	1.00
M.C.A.A.03	Suministro e instalación de compresor de 5.0 T.R. para equipo M.A.A.14.3. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.O.U.C.T.	PZA	1.00
M.D.A.A.01	Mantenimiento diagnostico a equipos de aire acondicionado de distintas marcas y capacidades . P.U.O.C.T.		
M.D.A.A.01.1	MINI SPLIT, marca CARRIER, modelo GFLS2027HC, con capacidad de 24,000 btuh, con características eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Área Administración I y clave M.A.A.02.3	PZA	1.00
M.D.A.A.01.2	Mini split, marca TRANE modelo de evaporador MWX536G10RAA modelo de condensadora 4TWR4036D100A, con capacidad de 36,000 btu/h, con características eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en Oficina Dirección y clave M.A.A.04</i>	PZA	1.00
M.D.A.A.01.3	Mini-split marca YORK, modelo MOH35N16B, con capacidad de 36,000 btu/h; con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo (A) ubicado en Jubilados y clave M.A.A.05.1	PZA	1.00
2º Evento			
M.A.A. 07	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split, marca trane modelos de las unidades 4MXW4518A100A / 4TXK4518A1P00A con capacidad de 18,000 btu/h y características eléctricas de 220/2/60. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.O.U.C.T. <i>Equipo ubicado en el SITE</i>	PZA	1.00

6A+5G+YMisV5KYBYZ9zawwStJy9Gd8tu68PpMVCVfHoEk=



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

M.A.A.08	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de aire acondicionado tipo Mini-split marca DAIKIN modelos de las unidades GSZ160361 / MQS-24036-CFC216A con capacidad de 36,000 btu/h y con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en sótano</i>	PZA	1.00
M.A.A. 11	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Multi-split marca TRANE con capacidad de 36,000 btu/h con tres evaporadores y con características eléctricas de 220/2/60. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.O.U.C.T.	PZA	1.00
	M.A.A.08.A Evaporadora ubicado en almacén 1		
	M.A.A.08.B Evaporadora ubicado en almacén 2 (lado Izquierdo)		
	M.A.A.08.C Evaporadora ubicado en almacén 2 (lado Derecho)		
3 ° Evento			
M.A.A.01	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de aire acondicionado tipo Mini-split marca DAIKIN; modelos de las unidades GSZ160481 / MQS-24048-CFC216A; con capacidad de 48,000 btu/h y con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo (C) ubicado en Auditorio</i>	PZA	1.00
M.A.A.02	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split marca CARRIER modelo GFLS2027HC; con capacidad de 24,000 btu/h y con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.		
M.A.A.02.1	<i>Equipo ubicado en Comedor</i>	PZA	0.00
M.A.A.02.2	<i>Equipo ubicado en Sala de Juntas</i>	PZA	1.00
M.A.A.02.3	<i>Equipo ubicado en Área Administración I</i>	PZA	1.00
M.A.A.02.4	<i>Equipo ubicado en Área de Consulta MAI (lado Izquierdo)</i>	PZA	0.00
M.A.A.02.5	<i>Equipo ubicado en Área de Consulta MAI (lado Derecho)</i>	PZA	1.00
M.A.A.02.6	<i>Equipo ubicado en MAI</i>	PZA	1.00
M.A.A.02.7	<i>Equipo ubicado en Sala de Columnas (lado Izquierdo)</i>	PZA	1.00
M.A.A.02.8	<i>Equipo ubicado en Sala de Columnas (lado Derecho)</i>	PZA	1.00
M.A.A.02.9	<i>Equipo ubicado en Sala de VIP</i>	PZA	1.00
M.A.A.03	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split marca CARRIER modelo GFLS2050HC con capacidad de 36,000 btu/h y con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en Oficina del Enlace Administrativo</i>	PZA	1.00
M.A.A.04	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split, marca TRANE modelos de las unidades MWX536G10RAA / 4TWR4036D100A con capacidad de 36,000 btu/h; con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en Oficina Dirección</i>	PZA	1.00
M.A.A.05	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split, marca TRANE modelos de las unidades MWX536G10RAA / 4TWR4036D100A con capacidad de 36,000 btu/h; con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en Oficina Dirección</i>		
M.A.A.05.1	<i>Equipo (A) ubicado en Jubilados</i>	PZA	1.00
M.A.A.05.2	<i>Equipo (B) ubicado en Jubilados</i>	PZA	1.00
M.A.A.05.3	<i>Equipo (C) ubicado en Jubilados</i>	PZA	1.00
M.A.A.05.4	<i>Equipo (A) ubicado en Auditorio</i>	PZA	1.00
M.A.A. 06	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split marca YORK con capacidad de 36,000 btu/h y características eléctricas de 220/2/60. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.O.U.C.T. <i>Equipo (B) ubicado en Auditorio</i>	PZA	1.00
M.A.A. 07	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split, marca trane modelos de las unidades 4MXW4518A100A /	PZA	1.00

6A+5G+YMisV5KYBYZ9zwws1Jy9Gd8tu68PpMVCVHf0Ek



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

	4TXK4518A1P00A con capacidad de 18,000 btu/h y características eléctricas de 220/2/60. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.O.U.C.T. <i>Equipo ubicado en el SITE</i>		
M.A.A.08	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de aire acondicionado tipo Mini-split marca DAIKIN modelos de las unidades GSZ160361 / MQS-24036-CFC216A con capacidad de 36,000 btu/h y con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.O.U.C.T. <i>Equipo ubicado en sótano</i>	PZA	1.00
M.A.A. 09	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split marca YORK modelo POH36R16A con capacidad de 30,400 btu/h y con características electricas de 220/2/60. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.O.U.C.T. <i>Equipo ubicado en Recepción P.A.</i>	PZA	1.00
M.A.A. 10	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo PAQUETE marca TRANE con capacidad de 120,000 btu/h y características eléctricas de 220/3/60. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.O.U.C.T. <i>Equipo (E) ubicado en Sala Principal</i>	PZA	1.00
M.A.A. 11	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Multi-split marca TRANE con capacidad de 36,000 btu/h con tres evaporadores y con características electricas de 220/2/60. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.O.U.C.T.	PZA	1.00
	M.A.A.08.A Evaporadora ubicado en Almacen 1		
	M.A.A.08.B Evaporadora ubicado en Almacen 2 (lado Izquierdo)		
	M.A.A.08.C Evaporadora ubicado en Almacen 2 (lado Derecho)		
M.A.A. 12	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split hi-wall marca YORK con características eléctricas de 220/2/60. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.O.U.C.T. <i>Equipo (D) ubicado en Sala Principal</i>	PZA	1.00
M.A.A. 13	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado marca TRANE con capacidad de 60,000 btu/hr; modelos de las unidades 4TTB3060A1000B / MCX060G1LRAA tipo PISO TECHO con resistencias eléctricas de 7Kw (220/3/60). P.O.U.C.T.		
M.A.A. 13.1	<i>Equipo (A) ubicado en Sala Principal</i>	PZA	1.00
M.A.A. 13.2	<i>Equipo (B) ubicado en Sala Principal</i>	PZA	1.00
M.A.A. 13.3	<i>Equipo (C) ubicado en Sala Principal</i>	PZA	1.00
M.A.A. 14	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado marca YORK con capacidad de 60,000 btu/hr; tipo PISO TECHO 220/3/60. P.O.U.C.T.		
M.A.A. 14.1	<i>Equipo ubicado en Librería</i>	PZA	1.00
M.A.A. 14.2	<i>Equipo ubicado en Videoconferencia</i>	PZA	1.00
M.A.A. 14.3	<i>Equipo ubicado en vestíbulo de Sala Principal</i>	PZA	1.00
	SÓLO PARA EL ÚLTIMO EVENTO		
M.C.A.A.04	Aplicación de pintura para las instalaciones de los equipos de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica. Incluye; Mano de Obra, Materiales, y Herramienta. P.O.U.C.T. (SOLO PARA EL ÚLTIMO EVENTO)	JGO.	1.00

6A+5G YTMISV5KYBYZ9zawwStJy9Gd8tu68PpMVC VIFoEk=

CONFORME A LA REVISIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN INTERNA, DE LOS GENERADORES REQUISITADOS POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS, SE ESTABLECEN LAS CANTIDADES DE FINIQUITO DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE CUADRO:



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

ESTADO FINANCIERO

RESUMEN DE IMPORTES DE FINIQUITO		
A	IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA	\$218,853.27
RELACIÓN DE ESTIMACIONES		
B	NÚMERO DE ESTIMACIÓN	IMPORTE ESTIMADO SIN IVA
	ESTIMACIÓN UNO	\$121,824.91
	ESTIMACIÓN DOS	\$ 9,141.77
C	SUMA DE ESTIMACIONES	\$ 130,966.68
D	ESTIMACIÓN DE FINIQUITO	\$ 82,366.04
E	SUBTOTAL (C+D)	\$ 213,332.72
F	TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-E)	\$ 5,520.54
G	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$ 34,133.24
H	RETENCIÓN DE IVA	\$ 000.00
I	RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES	\$ 000.00
J	DEDUCTIVAS Y/O SANCIONES*	\$ 000.00
K	NETO A PAGAR	\$247,465.96

SE REDUCE LA CANTIDAD DE \$5,520.54 (CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 54/100 M.N.), MÁS I.V.A. \$883.29 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 29/100 M.N.) RESULTANDO UN TOTAL DE \$6,403.83 (SEIS MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 83/100 M.N.); POR CONCEPTOS QUE NO FUE POSIBLE EJECUTAR.

EL SALDO NETO A PAGAR SE REALIZARÁ CONFORME A LOS ARTÍCULOS 104 Y 105 DEL AGA II/2019.

CONCLUSIONES

EL PRESTADOR DE SERVICIOS CONFORME AL ARTÍCULO 169 FRACCIÓN V DEL AGA XIV/2019 DEBERÁ GARANTIZAR LOS VICIOS OCULTOS QUE PUDIERAN SURGIR EN UN FUTURO CON VIGENCIA ESTABLECIDA EN LAS BASES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN, GARANTÍA QUE SERÁ DETERMINANTE PARA EFECTUAR EL PAGO DEL IMPORTE PLASMADO EN EL PRESENTE FINIQUITO. AL RESPECTO , EL PRESTADOR DE SERVICIOS PRESENTÓ CARTA GARANTÍA EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CON VIGENCIA HASTA EL DIA 31 DE MARZO DE 2024.

POR OTRA PARTE, A LA FIRMA DEL PRESENTE, EL PRESTADOR DE SERVICIOS EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO OBJETO DEL PRESENTE.

LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTE CONTRATO FUERON **CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD** DE CONFORMIDAD CON LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN CUMPLIMIENTO CON LOS ALCANCES Y ESPECIFICACIONES DE LA MISMA, ASÍ COMO DE LOS ARTÍCULOS 179 Y 180 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN XIV/2019; HACIENDO CONSTAR LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS, SU CONFORMIDAD CON LA PRESENTE Y SE COMPROMETE A NO EXHIBIR RECLAMACIÓN ALGUNA QUE MODIFIQUE O INCREMENTE LAS CANTIDADES DESCRITAS, ACEPTANDO EN SU CASO DEVOLVER LOS IMPORTES PAGADOS EN EXCESO Y QUE SURJAN DE UNA REVISIÓN POSTERIOR A LA FIRMA DE ÉSTA, POR LO QUE DE ACUERDO CON LO ANTES ENUNCIADO Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO SIENDO LAS 18:00 HORAS, DE ESTE MISMO DÍA, MES Y AÑO.

6A+f5GYrMsV5kyBYZ9ZwawS1Jy9Gd8tu68PpMCVlHoEk=



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

**CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN
MONTERREY, NUEVO LEÓN**

Mtra. Angélica Arévalo Castro

**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

Ing. Julio César Hernández Valencia

POR LA EMPRESA CONTRATADA O DEL PRESTADOR DE SERVICIOS

José Mauricio Muñiz Sánchez

José Mauricio Muñiz Sánchez

6A+5GYrMsV5KyBYZ9zwawS1Jy9Gd8tu68PpMCVHoEk=