



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN DURANGO, DURANGO.
DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

FECHA **miércoles, 8 de marzo de 2023**

IDENTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO:

PCAD/CCJ/DURANGO/001/2023

MANTENIMI
ENTO/SERVI
CIO/BIEN.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA DE CULTURA JURÍDICA EN DURANGO, DURANGO.

FUNDAMENTO LEGAL:

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 43, FACCIÓN V, 46, 47 FRACCIÓN IV, 95, 96, 97 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN XIV/2019; ARTÍCULOS 6 FRACCIÓN VIII, 64 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN VII/2008, DEL NUEVE DE DICIEMBRE DE 2008, AMBOS ACUERDOS DEL COMITÉ DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

PARTICIPANTES:

- 1 ING. CARLOS EDUARDO MARTÍNEZ
- 2 SEAA (NO PRESENTÓ PROPUESTA)
- 3 REFRIGERACIÓN DUCTOS Y ESTRUCTURAS S.A DE C.V.

CLAVE:	CONCEPTOS REQUISITOS TÉCNICOS	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPANTES		
				PARTICIPANTE 1	PARTICIPANTE 2	PARTICIPANTE 3
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO						
1º EVENTO						
M.A.A.01	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca Carrier, modelo condensadora 38XPQ243P-C y modelo evaporadora 40XPQ243P-E, con capacidad de 24,000 btu/h, con características eléctricas 220/2/60, Gas refrigerante R410a, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en salón 1 Jubilados</i>	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.02	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca Carrier, modelo de la condensadora 38XPQ123P-C, modelo evaporadora 40XPQ123-E, con capacidad de 12,000 btu/h, con características eléctricas 220/2/60, Gas refrigerante R410a, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.	PZA		SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.02.1	<i>Equipo ubicado en Oficina de Eventos</i>	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.02.2	<i>Equipo ubicado en Modulo de Acceso</i>	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.03	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini split, modelo 38YCC060560, con capacidad de 60,000 btu/h, con características eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en Edificio Acervo</i>	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.04	Mantenimiento preventivo y correctivo a unidad lavadora de aire (ULA), marca FRIKKO, modelo MV-36, con características eléctricas 127/1/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.			SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.04.1	<i>Equipo ubicado en Domo Casco Viejo</i>	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.04.2	<i>Equipo ubicado en Domo Casco Viejo</i>	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.04.3	<i>Equipo ubicado en Domo Casco Viejo</i>	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.05	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca CARRIER, modelo 38XP36226B-C, enfriamiento/calefacción, con capacidad de 18,000 btu/h, características eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.			SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.05.1	<i>Equipo ubicado en Modulo de Oficina Jubilados</i>	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.05.2	<i>Equipo ubicado en Oficinas IJF</i>	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.05.3	<i>Equipo ubicado en Salones IJF</i>	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.06	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca CARRIER, modelo 38XQP24226-C, enfriamiento/calefacción, con capacidad de 24,000 btu/h; características eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.			SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.06.1	<i>Equipo ubicado en Modulo de Salón de Usos Múltiples III</i>	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.06.2	<i>Equipo ubicado en Modulo de Salón de Video conferencia</i>	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.06.3	<i>Equipo ubicado en Modulo de Salón de Usos Múltiples IV</i>	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.06.4	<i>Equipo ubicado en Modulo de Salón de Usos Múltiples IV</i>	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.06.5	<i>Equipo ubicado en Oficina Administración</i>	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.07	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca CARRIER, modelo GCLS2050HC, enfriamiento/calefacción, con capacidad de 36,000 btu/h, características eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.			SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.07.1	<i>Equipo ubicado en Librería</i>	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.07.2	<i>Equipo ubicado en Biblioteca</i>	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.07.3	<i>Equipo ubicado en Sala de Consulta</i>	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.07.4	<i>Equipo ubicado en Oficina Director</i>	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.07.5	<i>Equipo ubicado en Oficina Sala Recepción</i>	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.07.6	<i>Equipo ubicado en Oficina Sala Recepción</i>	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.07.7	<i>Equipo ubicado en Biblioteca</i>	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.07.8	<i>Equipo ubicado en Biblioteca</i>	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.08	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo PAQUETE, marca CARRIER, modelo 50TJ-028-5B1YA, con capacidad de 28.0 T.R., características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en Salón de Usos Múltiples 1</i>	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.09	Mantenimiento preventivo y correctivo a extractor helicoidal, marca S&P, modelo DECOR 300, características eléctricas 127/1/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.			SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.09.1	<i>Equipo ubicado en Sanitario Damas Auditorio</i>	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.09.2	<i>Equipo ubicado en Sanitario Caballeros Auditorio</i>	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.09.3	<i>Equipo ubicado en Sanitario Caballeros Recepción</i>	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.09.4	<i>Equipo ubicado en Oficina Director</i>	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.10	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca Carrier, modelo condensadora 38XPQ243P-C y modelo evaporadora 40XPQ243P-E, con capacidad de 24,000 btu/h; con características eléctricas 220/2/60, gas refrigerante R410a, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en SITE</i>	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN DURANGO, DURANGO.
DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

FECHA **miércoles, 8 de marzo de 2023**

IDENTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO:

PCAD/CCJ/DURANGO/001/2023

MANTENIMIENTO/SERVICIO/BIEN.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA DE CULTURA JURÍDICA EN DURANGO, DURANGO.

FUNDAMENTO LEGAL:

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 43, FACCIÓN V, 46, 47 FRACCIÓN IV, 95, 96, 97 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN XIV/2019; ARTÍCULOS 6 FRACCIÓN VIII, 64 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN VII/2008, DEL NUEVE DE DICIEMBRE DE 2008, AMBOS ACUERDOS DEL COMITÉ DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

PARTICIPANTES:

- 1 ING. CARLOS EDUARDO MARTÍNEZ
- 2 SEAA (NO PRESENTÓ PROPUESTA)
- 3 REFRIGERACIÓN DUCTOS Y ESTRUCTURAS S.A DE C.V.

CLAVE:	CONCEPTOS REQUISITOS TÉCNICOS	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPANTES		
				PARTICIPANTE 1	PARTICIPANTE 2	PARTICIPANTE 3
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO						
2º EVENTO						
M.A.A.07	Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca CARRIER, modelo GCLS2050HC, enfriamiento/calefacción, con capacidad de 36,000 btu/h, características eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.			SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.07.3	Equipo ubicado en Sala de Consulta	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.09	Mantenimiento preventivo y correctivo a extractor helicoidal, marca S&P, modelo DECOR 300, características eléctricas 127/1/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.			SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.09.4	Equipo ubicado en Oficina Director	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.10	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca Carrier, modelo condensadora 38XPQ243P-C y modelo evaporadora 40XPQ243P-E, con capacidad de 24,000 btu/h, con características eléctricas 220/2/60, Gas refrigerante R410a, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en SITE</i>	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
3º EVENTO						
M.A.A.01	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca Carrier, modelo condensadora 38XPQ243P-C y modelo evaporadora 40XPQ243P-E, con capacidad de 24,000 btu/h, con características eléctricas 220/2/60, Gas refrigerante R410a, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en salón 1 Jubilados</i>	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.02	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca Carrier, modelo de la condensadora 38XPQ123P-C, modelo evaporadora 40XPQ123-E, con capacidad de 12,000 btu/h, con características eléctricas 220/2/60, Gas refrigerante R410a, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.			SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.02.1	Equipo ubicado en Oficina de Eventos	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.02.2	Equipo ubicado en Modulo de Acceso	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.03	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini split, modelo 38YCC060560, con capacidad de 60,000 btu/h, con características eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en Edificio Acervo</i>	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.04	Mantenimiento preventivo y correctivo a unidad lavadora de aire (ULA), marca FRIKKO, modelo MV-36, con características eléctricas 127/1/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.			SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.04.1	Equipo ubicado en Domo Casco Viejo	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.04.2	Equipo ubicado en Domo Casco Viejo	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.04.3	Equipo ubicado en Domo Casco Viejo	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.05	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca CARRIER, modelo 38XP36226B-C, enfriamiento/calefacción, con capacidad de 18,000 btu/h, características eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.			SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.05.1	Equipo ubicado en Modulo de Oficina Jubilados	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.05.2	Equipo ubicado en Oficinas IJF	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.05.3	Equipo ubicado en Salones IJF	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.06	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca CARRIER, modelo 38XPQ24226-C, enfriamiento/calefacción, con capacidad de 24,000 btu/h; características eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.			SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.06.1	Equipo ubicado en Modulo de Salón de Usos Múltiples III	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.06.2	Equipo ubicado en Modulo de Salón de Video conferencia	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.06.3	Equipo ubicado en Modulo de Salón de Usos Múltiples IV	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.06.4	Equipo ubicado en Modulo de Salón de Usos Múltiples IV	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.06.5	Equipo ubicado en Oficina Administración	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN DURANGO, DURANGO.
DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

FECHA **miércoles, 8 de marzo de 2023**

IDENTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO:

PCAD/CCJ/DURANGO/001/2023

MANTENIMIENTO/SERVICIO/BIEN.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA DE CULTURA JURÍDICA EN DURANGO, DURANGO.

FUNDAMENTO LEGAL:

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 43, FACCIÓN V, 46, 47 FRACCIÓN IV, 95, 96, 97 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN XIV/2019; ARTÍCULOS 6 FRACCIÓN VIII, 64 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN VII/2008, DEL NUEVE DE DICIEMBRE DE 2008, AMBOS ACUERDOS DEL COMITÉ DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

PARTICIPANTES:

- 1 ING. CARLOS EDUARDO MARTÍNEZ
- 2 SEAA (NO PRESENTÓ PROPUESTA)
- 3 REFRIGERACIÓN DUCTOS Y ESTRUCTURAS S.A DE C.V.

CLAVE:	CONCEPTOS REQUISITOS TÉCNICOS	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPANTES		
				PARTICIPANTE 1	PARTICIPANTE 2	PARTICIPANTE 3
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO						
M.A.A.07	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca CARRIER, modelo GCLS2050HC, enfriamiento/cafefacción, con capacidad de 36,000 btu/h, características eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.			SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.07.1	Equipo ubicado en Librería	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.07.2	Equipo ubicado en Biblioteca	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.07.3	Equipo ubicado en Sala de Consulta	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.07.4	Equipo ubicado en Oficina Director	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.07.5	Equipo ubicado en Oficina Sala Recepción	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.07.6	Equipo ubicado en Oficina Sala Recepción	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.07.7	Equipo ubicado en Biblioteca	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.07.8	Equipo ubicado en Biblioteca	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.08	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo PAQUETE, marca CARRIER, modelo 50TJ-028-5B1YA, con capacidad de 28.0 T.R., características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en Salón de Usos Múltiples 1</i>	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.09	Mantenimiento preventivo y correctivo a extractor helicoidal, marca S&P, modelo DECOR 300, características eléctricas 127/1/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.			SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.09.1	Equipo ubicado en Sanitario Damas Auditorio	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.09.2	Equipo ubicado en Sanitario Caballeros Auditorio	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.09.3	Equipo ubicado en Sanitario Caballeros Recepción	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.09.4	Equipo ubicado en Oficina Director	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.10	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca Carrier, modelo condensadora 38XPQ243P-C y modelo evaporadora 40XPQ243P-E, con capacidad de 24,000 btu/h; con características eléctricas 220/2/60, gas refrigerante R410a, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en SITE</i>	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
M.C.A.A.01	Aplicación de pintura para las instalaciones de los equipos de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica. Incluye; Mano de Obra, Materiales, y Herramienta. P.U.O.C.T.	JGO	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
ACUERDOS MINUTA DE REUNIÓN DE TRABAJO 27 DE FEBRERO DE 2023						
	2. LA COTIZACIÓN SERÁ BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS, BEBIÉNDOSE CONSIDERAR PARA TAL OBJEIVO LOS CATÁLOGOS DE CONCEPTOS, LAS ESPECIFICACIONES TANTO PARTICULARES COMO GENERALES, ASÍ COMO EL CONTENIDO DEL PRESENTE DOCUMENTO, PROPORCIONADO EN ESTE EVENTO POR LA REPRESENTACIÓN DE LA DGIF DE LA SCJN.	DOCTO	N/A	SI CUMPLE		SI CUMPLE
	3.1 DATOS COMPLETOS DE LA EMPRESA, SEA PERSONA FÍSICA O MORAL, INCLUYÉNDOSE NOMBRE O RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO FÍSICO Y FISCAL, REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTE Y TELÉFONOS.	DOCTO	N/A	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
	3.2 EL TIEMPO EFECTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SERÁ NO MAYOR A 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES POR EVENTO COMO LÍMITE Y DEBERÁ DE REGISTRARSE EN LA PROPUESTA. ADEMÁS LA FECHA DE VIGENCIA DEL PRESUPUESTO QUE SERÁ DE 30 DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA COTIZACIÓN Y ACUSÁNDOLA DE RECIBIDO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE LA CCJ EN DURANGO, DURANGO.	DOCTO	N/A	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
	3.3 INCLUIR CONDICIONES DE PAGO, ACEPTANDO HACERLO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN, AL TÉRMINO Y ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS POR PARTE DEL ENLACE ADMINISTRATIVO Y DE LA SUPERVISIÓN.	DOCTO	N/A	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
	3.4 Y POR ÚLTIMO EN ESTE RUBRO, ESPECIFICAR CLARAMENTE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).	DOCTO	N/A	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
 DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
 CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN DURANGO, DURANGO.
DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

FECHA **miércoles, 8 de marzo de 2023**

IDENTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO:

PCAD/CCJ/DURANGO/001/2023

MANTENIMI
 ENTO/SERVI
 CIO/BIEN.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA DE CULTURA JURÍDICA EN DURANGO, DURANGO.

FUNDAMENTO LEGAL:

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 43, FACCIÓN V, 46, 47 FRACCIÓN IV, 95, 96, 97 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN XIV/2019; ARTÍCULOS 6 FRACCIÓN VIII, 64 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN VII/2008, DEL NUEVE DE DICIEMBRE DE 2008, AMBOS ACUERDOS DEL COMITÉ DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

PARTICIPANTES:

- 1 ING. CARLOS EDUARDO MARTÍNEZ
- 2 SEAA (NO PRESENTÓ PROPUESTA)
- 3 REFRIGERACIÓN DUCTOS Y ESTRUCTURAS S.A DE C.V.

CLAVE:	CONCEPTOS REQUISITOS TÉCNICOS	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPANTES		
				PARTICIPANTE 1	PARTICIPANTE 2	PARTICIPANTE 3
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO						
	12. LA COTIZACIÓN DEBERÁ INCLUIR LA SIGUIENTE NOTA: "ESTA COTIZACIÓN COMPRENDE, CONSIDERA Y CUBRE EN ABSOLUTO LOS ALCANCES QUE SE SEÑALAN EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES PARTICULARES, NOTAS IMPORTANTES Y ANOTACIONES DE LA MINUTA DE REUNIÓN DE TRABAJO SEÑALADAS POR LA DGIF DE LA SCJN.	DOCTO	N/A	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
	LA GARANTÍA DE LOS TRABAJOS SEÑALADA EN LAS ESPECIFICACIONES DEBERÁ DE CONSIDERARSE QUE CUBRA ENTRE EVENTO Y EVENTO Y EN EL ÚLTIMO EVENTO POR UN PERIODO HASTA EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2024.	DOCTO	N/A	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
	CONCLUSIÓN: CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS EXIGIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES Y NOTAS IMPORTANTES EMITIDOS POR EL ÁREA TÉCNICA DE LA SCJN.			CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
	DICTAMEN DE RESOLUTIVO TÉCNICO			FAVORABLE	NO FAVORABLE	FAVORABLE

ELABORÓ

REVISÓ

LICDA. LUZ MARÍA ALANÍS MEDRANO

ENLACE ADMINISTRATIVA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA
 EN DURANGO, DURANGO

DR. CÉSAR MIGUEL GONZÁLEZ PIÑA NÉVAREZ
 DIRECTOR DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN DURANGO,
 DURANGO



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN DURANGO, DURANGO.

DICTAMEN RESOLUTIVO ECONÓMICO

FECHA:

miércoles, 8 de marzo de 2023

IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

PCAD/CCJ/DURANGO/001/2023

MANTENIMIENTO/SERVICIO/BIEN, MARCA, MODELO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA DE CULTURA JURÍDICA EN DURANGO, DURANGO.

FUNDAMENTO LEGAL:

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 43, FACCIÓN V, 46, 47 FRACCIÓN IV, 95, 96, 97 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN XIV/2019; ARTÍCULOS 6 FRACCIÓN VIII, 64 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN VII/2008, DEL NUEVE DE DICIEMBRE DE 2008, AMBOS ACUERDOS DEL COMITÉ DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

PARTICIPANTES:

- 1 ING. CARLOS EDUARDO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
- 2 SEAA (NO PRESENTÓ PROPUESTA)
- 3 REFRIGERACIÓN DUCTOS Y ESTRUCTURAS S.A DE C.V.

CLAVE:	CONCEPTOS/REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPANTES							
				1		2		3			
				UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE		
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO										
1° EVENTO											
M.A.A.01	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca Carrier, modelo condensadora 38XPQ243P-C y modelo evaporadora 40XPQ243P-E, con capacidad de 24,000 btu/h, con características eléctricas 220/2/60, Gas refrigerante R410a, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en salón 1 Jubilados</i>	PZA	1.00	\$ 1,118.67	\$ 1,118.67	\$ -	\$ -	\$ 1,450.00	\$ 1,450.00		
M.A.A.02	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca Carrier, modelo de la condensadora 38XPQ123P-C, modelo evaporadora 40XPQ123-E, con capacidad de 12,000 btu/h, con características eléctricas 220/2/60, Gas refrigerante R410a, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.										
M.A.A.02.1	<i>Equipo ubicado en Oficina de Eventos</i>	PZA	1.00	\$ 597.83	\$ 597.83	\$ -	\$ -	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00		
M.A.A.02.2	<i>Equipo ubicado en Modulo de Acceso</i>	PZA	1.00	\$ 597.83	\$ 597.83	\$ -	\$ -	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00		
M.A.A.03	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini split, modelo 38YCC060560, con capacidad de 60,000 btu/h, con características eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en Edificio Acervo</i>	PZA	1.00	\$ 2,681.18	\$ 2,681.18	\$ -	\$ -	\$ 2,250.00	\$ 2,250.00		
M.A.A.04	Mantenimiento preventivo y correctivo a unidad lavadora de aire (ULA), marca FRIKKO, modelo MV-36, con características eléctricas 127/1/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.										
M.A.A.04.1	<i>Equipo ubicado en Domo Casco Viejo</i>	PZA	1.00	\$ 968.75	\$ 968.75	\$ -	\$ -	\$ 1,050.00	\$ 1,050.00		
M.A.A.04.2	<i>Equipo ubicado en Domo Casco Viejo</i>	PZA	1.00	\$ 968.75	\$ 968.75	\$ -	\$ -	\$ 1,050.00	\$ 1,050.00		
M.A.A.04.3	<i>Equipo ubicado en Domo Casco Viejo</i>	PZA	1.00	\$ 968.75	\$ 968.75	\$ -	\$ -	\$ 1,050.00	\$ 1,050.00		
M.A.A.05	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca CARRIER, modelo 38XP36226B-C, enfriamiento/calefacción, con capacidad de 18,000 btu/h, características eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.										
M.A.A.05.1	<i>Equipo ubicado en Modulo de Oficina Jubilados</i>	PZA	1.00	\$ 1,639.51	\$ 1,639.51	\$ -	\$ -	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00		
M.A.A.05.2	<i>Equipo ubicado en Oficinas IJF</i>	PZA	1.00	\$ 1,639.51	\$ 1,639.51	\$ -	\$ -	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00		
M.A.A.05.3	<i>Equipo ubicado en Salones IJF</i>	PZA	1.00	\$ 1,639.51	\$ 1,639.51	\$ -	\$ -	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00		
M.A.A.06	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca CARRIER, modelo 38XQP24226-C, enfriamiento/calefacción, con capacidad de 24,000 btu/h; características eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.										
M.A.A.06.1	<i>Equipo ubicado en Modulo de Salón de Usos Múltiples III</i>	PZA	1.00	\$ 1,153.53	\$ 1,153.53	\$ -	\$ -	\$ 1,450.00	\$ 1,450.00		
M.A.A.06.2	<i>Equipo ubicado en Modulo de Salón de Video conferencia</i>	PZA	1.00	\$ 1,153.53	\$ 1,153.53	\$ -	\$ -	\$ 1,450.00	\$ 1,450.00		
M.A.A.06.3	<i>Equipo ubicado en Modulo de Salón de Usos Múltiples IV</i>	PZA	1.00	\$ 1,153.53	\$ 1,153.53	\$ -	\$ -	\$ 1,450.00	\$ 1,450.00		
M.A.A.06.4	<i>Equipo ubicado en Modulo de Salón de Usos Múltiples IV</i>	PZA	1.00	\$ 1,153.53	\$ 1,153.53	\$ -	\$ -	\$ 1,450.00	\$ 1,450.00		
M.A.A.06.5	<i>Equipo ubicado en Oficina Administración</i>	PZA	1.00	\$ 1,153.53	\$ 1,153.53	\$ -	\$ -	\$ 1,450.00	\$ 1,450.00		
M.A.A.07	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca CARRIER, modelo GCLS2050HC, enfriamiento/calefacción, con capacidad de 36,000 btu/h, características eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.										
M.A.A.07.1	<i>Equipo ubicado en Librería</i>	PZA	1.00	\$ 1,639.51	\$ 1,639.51	\$ -	\$ -	\$ 1,750.00	\$ 1,750.00		
M.A.A.07.2	<i>Equipo ubicado en Biblioteca</i>	PZA	1.00	\$ 1,639.51	\$ 1,639.51	\$ -	\$ -	\$ 1,750.00	\$ 1,750.00		
M.A.A.07.3	<i>Equipo ubicado en Sala de Consulta</i>	PZA	1.00	\$ 1,639.51	\$ 1,639.51	\$ -	\$ -	\$ 1,750.00	\$ 1,750.00		
M.A.A.07.4	<i>Equipo ubicado en Oficina Director</i>	PZA	1.00	\$ 1,639.51	\$ 1,639.51	\$ -	\$ -	\$ 1,750.00	\$ 1,750.00		
M.A.A.07.5	<i>Equipo ubicado en Oficina Sala Recepción</i>	PZA	1.00	\$ 1,639.51	\$ 1,639.51	\$ -	\$ -	\$ 1,750.00	\$ 1,750.00		
M.A.A.07.6	<i>Equipo ubicado en Oficina Sala Recepción</i>	PZA	1.00	\$ 1,639.51	\$ 1,639.51	\$ -	\$ -	\$ 1,750.00	\$ 1,750.00		
M.A.A.07.7	<i>Equipo ubicado en Biblioteca</i>	PZA	1.00	\$ 1,639.51	\$ 1,639.51	\$ -	\$ -	\$ 1,750.00	\$ 1,750.00		
M.A.A.07.8	<i>Equipo ubicado en Biblioteca</i>	PZA	1.00	\$ 1,639.51	\$ 1,639.51	\$ -	\$ -	\$ 1,750.00	\$ 1,750.00		



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN DURANGO, DURANGO.

DICTAMEN RESOLUTIVO ECONÓMICO

FECHA:

miércoles, 8 de marzo de 2023

IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

PCAD/CCJ/DURANGO/001/2023

MANTENIMIENTO/SERVICIO/BIEN, MARCA, MODELO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA DE CULTURA JURÍDICA EN DURANGO, DURANGO.

FUNDAMENTO LEGAL:

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 43, FACCIÓN V, 46, 47 FRACCIÓN IV, 95, 96, 97 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN XIV/2019; ARTÍCULOS 6 FRACCIÓN VIII, 64 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN VII/2008, DEL NUEVE DE DICIEMBRE DE 2008, AMBOS ACUERDOS DEL COMITÉ DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

PARTICIPANTES:

- 1 ING. CARLOS EDUARDO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
- 2 SEAA (NO PRESENTÓ PROPUESTA)
- 3 REFRIGERACIÓN DUCTOS Y ESTRUCTURAS S.A DE C.V.

CLAVE:	CONCEPTOS/REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPANTES					
				1		2		3	
				UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE
M.A.A.08	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo PAQUETE, marca CARRIER, modelo 50TJ-028 5B1YA, con capacidad de 28.0 T.R., características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en Salón de Usos Múltiples 1</i>	PZA	1.00	\$ 15,148.42	\$ 15,148.42	\$ -	\$ -	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00
M.A.A.09	Mantenimiento preventivo y correctivo a extractor helicoidal, marca S&P, modelo DECOR 300, características eléctricas 127/1/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.								
M.A.A.09.1	<i>Equipo ubicado en Sanitario Damas Auditorio</i>	PZA	1.00	\$ 422.13	\$ 422.13	\$ -	\$ -	\$ 550.00	\$ 550.00
M.A.A.09.2	<i>Equipo ubicado en Sanitario Caballeros Auditorio</i>	PZA	1.00	\$ 422.13	\$ 422.13	\$ -	\$ -	\$ 550.00	\$ 550.00
M.A.A.09.3	<i>Equipo ubicado en Sanitario Caballeros Recepción</i>	PZA	1.00	\$ 422.13	\$ 422.13	\$ -	\$ -	\$ 550.00	\$ 550.00
M.A.A.09.4	<i>Equipo ubicado en Oficina Director</i>	PZA	1.00	\$ 422.13	\$ 422.13	\$ -	\$ -	\$ 550.00	\$ 550.00
M.A.A.10	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca Carrier, modelo condensadora 38XPQ243P-C y modelo evaporadora 40XPQ243P-E, con capacidad de 24,000 btu/h; con características eléctricas 220/2/60, gas refrigerante R410a, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en SITE</i>	PZA	1.00	\$ 118.67	\$ 1,118.67	\$ -	\$ -	\$ 1,450.00	\$ 1,450.00
				SUBTOTAL		\$ 49,659.63	\$ -	\$ 50,800.00	\$ 50,800.00
				I.V.A.		\$ 7,945.54	\$ -	\$ 8,128.00	\$ 8,128.00
				TOTAL 1° EVENTO		\$ 57,605.17	\$ -	\$ 58,928.00	\$ 58,928.00
2° EVENTO									
M.A.A.07	Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca CARRIER, modelo GCLS2050HC, enfriamiento/calefacción, con capacidad de 36,000 btu/h, características eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.								
M.A.A.07.3	<i>Equipo ubicado en Sala de Consulta</i>	PZA	1.00	\$ 1,562.00	\$ 1,562.00	\$ -	\$ -	\$ 1,750.00	\$ 1,750.00
M.A.A.09	Mantenimiento preventivo y correctivo a extractor helicoidal, marca S&P, modelo DECOR 300, características eléctricas 127/1/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.								
M.A.A.09.4	<i>Equipo ubicado en Oficina Director</i>	PZA	1.00	\$ 345.43	\$ 345.43	\$ -	\$ -	\$ 550.00	\$ 550.00
M.A.A.10	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca Carrier, modelo condensadora 38XPQ243P-C y modelo evaporadora 40XPQ243P-E, con capacidad de 24,000 btu/h, con características eléctricas 220/2/60, Gas refrigerante R410a, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en SITE</i>	PZA	1.00	\$ 1,041.67	\$ 1,041.67	\$ -	\$ -	\$ 1,450.00	\$ 1,450.00
				SUBTOTAL		\$ 2,949.10	\$ -	\$ 3,750.00	\$ 3,750.00
				I.V.A.		\$ 471.86	\$ -	\$ 600.00	\$ 600.00
				TOTAL 2° EVENTO		\$ 3,420.96	\$ -	\$ 4,350.00	\$ 4,350.00
3° EVENTO									
M.A.A.01	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca Carrier, modelo condensadora 38XPQ243P-C y modelo evaporadora 40XPQ243P-E, con capacidad de 24,000 btu/h, con características eléctricas 220/2/60, Gas refrigerante R410a, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en salón 1 Jubilados</i>	PZA	1.00	\$ 1,118.67	\$ 1,118.67	\$ -	\$ -	\$ 1,450.00	\$ 1,450.00
M.A.A.02	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca Carrier, modelo de la condensadora 38XPQ123P-C, modelo evaporadora 40XPQ123-E, con capacidad de 12,000 btu/h, con características eléctricas 220/2/60, Gas refrigerante R410a, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.								
M.A.A.02.1	<i>Equipo ubicado en Oficina de Eventos</i>	PZA	1.00	\$ 597.83	\$ 597.83	\$ -	\$ -	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00
M.A.A.02.2	<i>Equipo ubicado en Modulo de Acceso</i>	PZA	1.00	\$ 597.83	\$ 597.83	\$ -	\$ -	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00
M.A.A.03	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini split, modelo 38YCC060560, con capacidad de 60,000 btu/h, con características eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en Edificio Acervo</i>	PZA	1.00	\$ 2,681.18	\$ 2,681.18	\$ -	\$ -	\$ 2,250.00	\$ 2,250.00



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN DURANGO, DURANGO.

DICTAMEN RESOLUTIVO ECONÓMICO

FECHA:

miércoles, 8 de marzo de 2023

IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

PCAD/CCJ/DURANGO/001/2023

MANTENIMIENTO/SERVICIO/BIEN, MARCA, MODELO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA DE CULTURA JURÍDICA EN DURANGO, DURANGO.

FUNDAMENTO LEGAL:

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 43, FACCIÓN V, 46, 47 FRACCIÓN IV, 95, 96, 97 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN XIV/2019; ARTÍCULOS 6 FRACCIÓN VIII, 64 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN VII/2008, DEL NUEVE DE DICIEMBRE DE 2008, AMBOS ACUERDOS DEL COMITÉ DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

PARTICIPANTES:

- 1 ING. CARLOS EDUARDO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
- 2 SEAA (NO PRESENTÓ PROPUESTA)
- 3 REFRIGERACIÓN DUCTOS Y ESTRUCTURAS S.A DE C.V.

CLAVE:	CONCEPTOS/REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPANTES							
				1		2		3			
				UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE		
M.A.A.04	Mantenimiento preventivo y correctivo a unidad lavadora de aire (ULA), marca FRIKKO, modelo MV-36, con características eléctricas 127/1/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.										
M.A.A.04.1	Equipo ubicado en Domo Casco Viejo	PZA	1.00	\$ 968.75	\$ 968.75	\$ -	\$ -	\$ 1,050.00	\$ 1,050.00		
M.A.A.04.2	Equipo ubicado en Domo Casco Viejo	PZA	1.00	\$ 968.75	\$ 968.75	\$ -	\$ -	\$ 1,050.00	\$ 1,050.00		
M.A.A.04.3	Equipo ubicado en Domo Casco Viejo	PZA	1.00	\$ 968.75	\$ 968.75	\$ -	\$ -	\$ 1,050.00	\$ 1,050.00		
M.A.A.05	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca CARRIER, modelo 38XP36226B-C, enfriamiento/calefacción, con capacidad de 18,000 btu/h, características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.										
M.A.A.05.1	Equipo ubicado en Modulo de Oficina Jubilados	PZA	1.00	\$ 1,639.51	\$ 1,639.51	\$ -	\$ -	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00		
M.A.A.05.2	Equipo ubicado en Oficinas IJF	PZA	1.00	\$ 1,639.51	\$ 1,639.51	\$ -	\$ -	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00		
M.A.A.05.3	Equipo ubicado en Salones IJF	PZA	1.00	\$ 1,639.51	\$ 1,639.51	\$ -	\$ -	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00		
M.A.A.06	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca CARRIER, modelo 38XQP24226-C, enfriamiento/calefacción, con capacidad de 24,000 btu/h; características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.										
M.A.A.06.1	Equipo ubicado en Modulo de Salón de Usos Múltiples III	PZA	1.00	\$ 1,153.53	\$ 1,153.53	\$ -	\$ -	\$ 1,450.00	\$ 1,450.00		
M.A.A.06.2	Equipo ubicado en Modulo de Salón de Video conferencia	PZA	1.00	\$ 1,153.53	\$ 1,153.53	\$ -	\$ -	\$ 1,450.00	\$ 1,450.00		
M.A.A.06.3	Equipo ubicado en Modulo de Salón de Usos Múltiples IV	PZA	1.00	\$ 1,153.53	\$ 1,153.53	\$ -	\$ -	\$ 1,450.00	\$ 1,450.00		
M.A.A.06.4	Equipo ubicado en Modulo de Salón de Usos Múltiples IV	PZA	1.00	\$ 1,153.53	\$ 1,153.53	\$ -	\$ -	\$ 1,450.00	\$ 1,450.00		
M.A.A.06.5	Equipo ubicado en Oficina Administración	PZA	1.00	\$ 1,153.53	\$ 1,153.53	\$ -	\$ -	\$ 1,450.00	\$ 1,450.00		
M.A.A.07	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca CARRIER, modelo GCLS2050HC, enfriamiento/calefacción, con capacidad de 36,000 btu/h, características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.										
M.A.A.07.1	Equipo ubicado en Librería	PZA	1.00	\$ 1,639.51	\$ 1,639.51	\$ -	\$ -	\$ 1,750.00	\$ 1,750.00		
M.A.A.07.2	Equipo ubicado en Biblioteca	PZA	1.00	\$ 1,639.51	\$ 1,639.51	\$ -	\$ -	\$ 1,750.00	\$ 1,750.00		
M.A.A.07.3	Equipo ubicado en Sala de Consulta	PZA	1.00	\$ 1,639.51	\$ 1,639.51	\$ -	\$ -	\$ 1,750.00	\$ 1,750.00		
M.A.A.07.4	Equipo ubicado en Oficina Director	PZA	1.00	\$ 1,639.51	\$ 1,639.51	\$ -	\$ -	\$ 1,750.00	\$ 1,750.00		
M.A.A.07.5	Equipo ubicado en Oficina Sala Recepción	PZA	1.00	\$ 1,639.51	\$ 1,639.51	\$ -	\$ -	\$ 1,750.00	\$ 1,750.00		
M.A.A.07.6	Equipo ubicado en Oficina Sala Recepción	PZA	1.00	\$ 1,639.51	\$ 1,639.51	\$ -	\$ -	\$ 1,750.00	\$ 1,750.00		
M.A.A.07.7	Equipo ubicado en Biblioteca	PZA	1.00	\$ 1,639.51	\$ 1,639.51	\$ -	\$ -	\$ 1,750.00	\$ 1,750.00		
M.A.A.07.8	Equipo ubicado en Biblioteca	PZA	1.00	\$ 1,639.51	\$ 1,639.51	\$ -	\$ -	\$ 1,750.00	\$ 1,750.00		
M.A.A.08	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo PAQUETE, marca CARRIER, modelo 50TJ-028 5B1YA, con capacidad de 28.0 T.R., características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Salón de Usos Múltiples 1	PZA	1.00	\$ 15,148.42	\$ 15,148.42	\$ -	\$ -	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00		
M.A.A.09	Mantenimiento preventivo y correctivo a extractor helicoidal, marca S&P, modelo DECOR 300, características eléctricas 127/1/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.										
M.A.A.09.1	Equipo ubicado en Sanitario Damas Auditorio	PZA	1.00	\$ 422.43	\$ 422.43	\$ -	\$ -	\$ 550.00	\$ 550.00		
M.A.A.09.2	Equipo ubicado en Sanitario Caballeros Auditorio	PZA	1.00	\$ 422.43	\$ 422.43	\$ -	\$ -	\$ 550.00	\$ 550.00		
M.A.A.09.3	Equipo ubicado en Sanitario Caballeros Recepción	PZA	1.00	\$ 422.43	\$ 422.43	\$ -	\$ -	\$ 550.00	\$ 550.00		
M.A.A.09.4	Equipo ubicado en Oficina Director	PZA	1.00	\$ 422.43	\$ 422.43	\$ -	\$ -	\$ 550.00	\$ 550.00		
M.A.A.10	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca Carrier, modelo condensadora 38XPQ243P-C y modelo evaporadora 40XPQ243P-E, con capacidad de 24,000 btu/h; con características eléctricas 220/2/60, gas refrigerante R410a. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en SITE	PZA	1.00	\$ 1,118.67	\$ 1,118.67	\$ -	\$ -	\$ 1,450.00	\$ 1,450.00		
M.C.A.A.01	Aplicación de pintura para las instalaciones de los equipos de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica. Incluye: Mano de Obra, Materiales, y Herramienta. P.U.O.C.T.	JGO.	1.00	\$ 2,937.00	\$ 2,937.00	\$ -	\$ -	\$ 10,500.00	\$ 10,500.00		
				SUBTOTAL		\$ 52,597.83	\$ -		\$ 61,300.00		
				I.V.A.		\$ 8,415.65	\$ -		\$ 9,808.00		
				TOTAL 3º EVENTO		\$ 61,013.48	\$ -		\$ 71,108.00		



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN DURANGO, DURANGO.

DICTAMEN RESOLUTIVO ECONÓMICO

FECHA: miércoles, 8 de marzo de 2023

IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

PCAD/CCJ/DURANGO/001/2023

MANTENIMIENTO/SERVICIO/BIEN, MARCA, MODELO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA DE CULTURA JURÍDICA EN DURANGO, DURANGO.

FUNDAMENTO LEGAL:

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 43, FACCIÓN V, 46, 47 FRACCIÓN IV, 95, 96, 97 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN XIV/2019; ARTÍCULOS 6 FRACCIÓN VIII, 64 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN VII/2008, DEL NUEVE DE DICIEMBRE DE 2008, AMBOS ACUERDOS DEL COMITÉ DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

PARTICIPANTES:

- 1 ING. CARLOS EDUARDO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
- 2 SEAA (NO PRESENTÓ PROPUESTA)
- 3 REFRIGERACIÓN DUCTOS Y ESTRUCTURAS S.A DE C.V.

CLAVE:	CONCEPTOS/REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPANTES					
				1		2		3	
				UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE
	SUBTOTAL				\$ 105,206.56		\$ -		\$ 115,850.00
	I.V.A.				\$ 16,833.05		\$ -		\$ 18,536.00
	TOTAL MANTENIMIENTOS				\$ 122,039.61		\$ -		\$ 134,386.00
	IMPORTE EN UMAS				1,014.14		-		1,116.73
	COSTO ESTIMADO NOTIFICADO MEDIANTE EL SISTEMA DE ENTREGA RECEPCIÓN (Microsoft Power Apps and Power Automate <microsoft@powerapps.com>) EL 17 DE FEBRERO DE 2023 POR EL ÁREA TÉCNICA LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA			\$	96,510.41	\$	-	\$	96,510.41
	IMPORTE EN UMAS PARA EL EJERCICIO -2022- Valor de UMA 2023 \$103.74				930.31		-		930.31
	PORCENTAJE DE VARIACIÓN CON RELACIÓN AL COSTO ESTIMADO ANTES DE I.V.A.				9.01%				20.04%
	OBSERVACIONES				SOLVENTE		INSOLVENTE		INSOLVENTE
	DICTAMEN RESOLUTIVO ECONÓMICO. EFECTUADO EL ANÁLISIS COMPARATIVO DE PRECIOS OFERTADOS DEL COSTO ESTIMADO EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EN APEGO A LA NORMATIVA APLICABLE EN MATERIA ADMINISTRATIVA DE ESTE ALTO TRIBUNAL, SE DETERMINA:				FAVORABLE		NO FAVORABLE		NO FAVORABLE

ELABORÓ:

Luc María A.M.

LICDA. LUZ MARÍA ALANIS MEDRANO
ENLACE ADMINISTRATIVA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN
DURANGO, DURANGO

REVISÓ:

[Signature]
DR. CÉSAR MIGUEL GONZÁLEZ PIÑA NÉVAREZ

DIRECTOR DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN DURANGO, DURANGO