



DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

PCAD/CCJ/SAL/13/2024

SERVICIO MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA DE LA CCJ SALTILLO

24/05/2024

EMPRESAS PARTICIPANTES:

- 1.- DESELCI, S. A. DE C. V.
- 2.- SERVANDO GUTIÉRREZ VILLARREAL
- 3.- MIGUEL ÁNGEL LUNA SÁNCHEZ

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS		
				1	2	3
<b>CAR.01</b>	MANTENIMIENTO DE PUERTA A BASE DE UN ASENTADO DE BARNIZ CON LIJA HASTA DISMINUIR BRILLO Y DEJAR EL PORO ABIERTO, RESANES, AJUSTES, LASQUEOS, CAMBIO Y REPOSICIÓN DE PIEZAS DE MADERA EN MAL ESTADO EVITANDO DAÑAR ÁREAS ADYACENTES, ENTINTADO, ELIMINAR RESIDUOS DE POLVO Y ACABADO CON FIRE QUIM IGNÍFUGO BARNIZ MARCA IMPERQUIMIA CON BROCHA O PISTOLA DE ASPERSIÓN, APRECIÁNDOSE UN ACABADO FINO. CONSIDERAR CHAMBRANAS Y MARCOS. INCLUYE: DESMONTAJE, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T.					
<b>CAR.01.01</b>	PUERTA ENTABLERADA 2.46 X 2.85 M. 2 HOJAS ABATIBLES TABLERO INFERIOR CIEGO Y TABLERO SUPERIOR CON VIDRIOS EMPLOMADOS Y 2 FIJOS LATERALES DE 0.36 X 2.85 M. Acceso Principal.	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
<b>CAR.01.02</b>	PUERTA ENTABLERADA, 1.00 X 2.85 M. 1 HOJA ABATIBLE, TABLEROS CIEGOS.	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
<b>CAR.01.03</b>	PUERTA ENTABLERADA, 0.98 X 2.15 M. 1 HOJA ABATIBLE, TABLEROS CIEGOS. Bodega 1, Archivo Administrativo, Papelería.	PZA	3.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
<b>CAR.01.04</b>	PUERTA ENTABLERADA, 0.87 X 2.10 M. 1 HOJA ABATIBLE, TABLEROS CIEGOS Y FIJO SUPERIOR 0.87 X 0.65 M. Dirección.	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
<b>CAR.01.05</b>	PUERTA ENTABLERADA 1.28 X 2.10 M. 2 HOJAS ABATIBLES TABLEROS CIEGOS. Sanitario Dirección.	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
<b>CAR.01.06</b>	PUERTA ENTABLERADA, 0.83 X 2.08 M. 1 HOJA ABATIBLE, TABLEROS CIEGOS. Sanitario Dirección.	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
<b>CAR.01.07</b>	PUERTA ENTABLERADA, 1.00 X 2.72 M. 1 HOJA ABATIBLE, TABLEROS CIEGOS. Sala de Juntas.	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
<b>CAR.01.08</b>	PUERTA ENTABLERADA, 0.80 X 2.14 M. 1 HOJA ABATIBLE, TABLEROS CIEGOS. Enlace.	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE



# Suprema Corte de Justicia de la Nación

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS		
				1	2	3
CAR.01.09	PUERTA ENTABLERADA, 0.83 X 2.15 M. 1 HOJA ABATIBLE, TABLEROS CIEGOS. Site.	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
CAR.01.10	PUERTA ENTABLERADA, 0.92 X 2.22M. 1 HOJA ABATIBLE, TABLEROS CIEGOS. Sala Consulta, Cuarto Cisterna, Acervo.	PZA	3.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
CAR.01.11	PUERTA ENTABLERADA, 0.90 X 2.40 M. 1 HOJA ABATIBLE, TABLEROS CIEGOS. Oficina Biblioteca.	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
CAR.01.12	PUERTA ENTABLERADA, 1.01 X 2.15 M. 1 HOJA ABATIBLE, TABLEROS CIEGOS. Vestíbulo Baños.	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
CAR.01.13	PUERTA ENTABLERADA, 0.76 X 2.15 M. 1 HOJA ABATIBLE, TABLEROS CIEGOS. Sanitarios Personal	PZA	2.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
CAR.01.14	PUERTA ENTABLERADA, 1.04 X 2.08 M. 1 HOJA ABATIBLE, TABLEROS CIEGOS. Acceso Eventos.	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
CAR.01.15	PUERTA TAMBOR, 0.80 X 2.20 M. 1 HOJA ABATIBLE. Sanitarios Ventas.	PZA	2.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
CAR.01.16	PUERTA TAMBOR, 0.90 X 2.04 M. 1 HOJA ABATIBLE. Escaleras Capacitación.	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
CAR.01.17	PUERTA TAMBOR, 1.80 X 2.20 M. 2 HOJAS ABATIBLES. Capacitación.	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
CAR.01.18	PUERTA TAMBOR, 0.90 X 2.25 M. 1 HOJA ABATIBLE. Bodega S.U.M.	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
CAR.01.19	PUERTA TAMBOR, 0.95 X 2.25 M. 1 HOJA ABATIBLE. Site S.U.M.	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
CAR.01.20	PUERTA ENTABLERADA, 1.04 X 2.08 M. 1 HOJA ABATIBLE, TABLEROS CIEGOS. Acceso Anexo.	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
CAR.01.21	PUERTA ENTABLERADA 1.60 X 2.09 M. 2 HOJAS ABATIBLES, RETICULAR CON VIDRIO. Vestíbulo.	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
CAR.01.22	PUERTA ENTABLERADA, 0.80 X 2.20 M. 1 HOJA ABATIBLE, TABLEROS CIEGOS. Sanitarios Eventos.	PZA	2.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
CAR.01.23	PUERTA TAMBOR, 0.90 X 2.20 M. 1 HOJA ABATIBLE. Eventos.	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
CAR.02	MANTENIMIENTO DE ESCALONES DE MADERA A BASE DE UN ASENTADO DE BARNIZ CON LIJA HASTA DISMINUIR BRILLO Y DEJAR EL PORO ABIERTO, RESANES, AJUSTES, LASQUEOS, CAMBIO Y REPOSICIÓN DE PIEZAS DE MADERA EN MAL ESTADO EVITANDO DAÑAR ÁREAS ADYACENTES, ENTINTADO, ELIMINAR RESIDUOS DE POLVO Y ACABADO CON FIRE QUIM IGNÍFUGO BARNIZ MARCA IMPERQUIMIA CON BROCHA O PISTOLA DE ASPERSIÓN, APRECIÁNDOSE UN ACABADO FINO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T.					
CAR.02.01	ESCALÓN 0.34 X 1.12 M.	PZA	4.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
CAR.02.02	PERALTE 0.17 X 1.12 M.	PZA	5.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
CAR.02.03	REMATE DE ESCALÓN 0.10 X 1.12 M. X 1".	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE



CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS		
				1	2	3
<b>CAR.03</b>	MANTENIMIENTO DE ESCALERA EN ANEXO DE EVENTOS, 14 ESCALONES DE 1.00 X 0.30 M, 1 ESCALÓN DE 1.00 X 0.50 M, 2 DESCANSOS DE 1.00 X 1.10 M. FORJADOS CON ANGULO DE 1 ½" Y MADERA DE 1"; 2 ALFARDAS MONTEN DOBLE DE 4"Y DESARROLLO DE 6.00 M., A BASE DE UN ASENTADO DE BARNIZ CON LIJA HASTA DISMINUIR BRILLO Y DEJAR EL PORO ABIERTO, RESANES, AJUSTES, LASQUEOS, CAMBIO Y REPOSICIÓN DE PIEZAS DE MADERA EN MAL ESTADO EVITANDO DAÑAR ÁREAS ADYACENTES, ENTINTADO, ELIMINAR RESIDUOS DE POLVO Y ACABADO CON FIRE QUIM IGNÍFUGO BARNIZ MARCA IMPERQUIMIA CON BROCHA O PISTOLA DE ASPERSIÓN, APRECIÁNDOSE UN ACABADO FINO; ELEMENTOS DE HERRERÍA ACABADOS CON PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO 100 MARCA COMEX. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
<b>CAR.04</b>	MANTENIMIENTO DE PLAFÓN DE MADERA / PERFIL METÁLICO BAJO ESCALERA DE EVENTOS 0.79 X 3.45 M. FIJADO EN ALFARDAS. CONSIDERAR: LIJADO, ASENTADO, RESANES, ELIMINAR RESIDUOS DE POLVO, ENTINTADO, ASENTADO CON LIJA Y ACABADO CON FIRE QUIM IGNÍFUGO BARNIZ MARCA IMPERQUIMIA CON BROCHA O PISTOLA DE ASPERSIÓN A DOS MANOS, APRECIÁNDOSE UN ACABADO FINO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
<b>CAR.05</b>	MANTENIMIENTO DE ESTRADO DE MADERA EXISTENTE DIVIDIDO EN TRES MÓDULOS, A BASE DE ASENTADO DE BARNIZ, RESANES, AJUSTE, CAMBIO DE PIEZAS DE MADERA EN MAL ESTADO, EVITANDO DAÑAR ÁREAS ADYACENTES Y ACABADO EN BARNIZ POLYFORM 11000 SEMIMATE, APRECIÁNDOSE UN ACABADO FINO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T.					
<b>CAR.05.01</b>	5.90 x 1.80 M. ÁREA APROXIMADA 10.62 M2; PERALTE 0.32 M. ALTURA X 9.50 M. DESARROLLO, DUELA DE 3". Capacitación.	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
<b>CAR.05.02</b>	5.62 x 2.52 M. ÁREA APROXIMADA 14.16 M2; PERALTE 0.32 M. ALTURA X 10.66 M. DESARROLLO DUELA DE 3¼". Salón Usos Múltiples.	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
<b>CAR.06</b>	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURAS EN PUERTAS DE MADERA. INCLUYE: DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T.					
<b>CAR.06.01</b>	CERRADURA MOD 5000 MM MANIJA AMBOS LADOS ACABADO LATÓN ANTIGUO MARCA PHILLIPS O SIMILAR. Acceso Principal.	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
<b>CAR.06.02</b>	CERROJO DC (DOBLE CILINDRO) MODELO 2150 ACABADO LATÓN ANTIGUO MARCA PHILLIPS O SIMILAR. Acceso Principal.	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
<b>CAR.06.03</b>	CERRADURA TULE BAÑO-RECÁMARA ACABADO LATÓN ANTIGUO MARCA PHILLIPS O SIMILAR.	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
<b>CAR. MRT 1</b>	SE CUMPLE EN EL ENVÍO DE LA PROPUESTA CON EL PUNTO 1 DE LOS ACUERDOS DE LA REUNIÓN DE TRABAJO.			SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	NO PRESENTÓ



# Suprema Corte de Justicia de la Nación

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS		
				1	2	3
<b>CAR. MRT 2</b>	SE CUMPLE EN EL ENVÍO DE LA PROPUESTA CON EL PUNTO 2 DE LOS ACUERDOS DE LA REUNIÓN DE TRABAJO			SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	NO PRESENTÓ
DICTAMEN <u>RESOLUTIVO TÉCNICO</u> DE LAS EMPRESAS QUE COTIZARON CONFORME A LOS ALCANCES TÉCNICOS PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN SALTILLO SE DETERMINA:				TÉCNICAMENTE FAVORABLE	TÉCNICAMENTE FAVORABLE	TÉCNICAMENTE FAVORABLE

ELABORÓ

LIC. MARÍA DE LOURDES HERNÁNDEZ MANZANO  
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN  
SALTILLO

REVISÓ

MTRO. ROBERTO GIACOMÁN GIDI  
DIRECTOR DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN  
SALTILLO