



Suprema Corte  
de Justicia de la Nación

**Casa de la Cultura Jurídica  
Colima**

**Versión pública de documentación vinculada a contrataciones de bienes  
y/o servicios**

En términos de lo previsto en los artículos 3 fracción XXI, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y el Capítulo IV del Título Cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 3, fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como en el punto trigésimo octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas se suprimen en esta versión pública los datos siguientes: firmas y rúbricas de la persona física contratista Macedonio Sánchez Malta, considerados legalmente como confidenciales y que encuadran en esos supuestos normativos, y conforme a las resoluciones emitidas los días 3 de julio de 2023, 28 de febrero y 6 de marzo de 2024, por el Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificadas con el número: CT-CI/A-20-2023, CT-VT/A-3-2024 y CT-CI/A-5-2024 disponibles en los links <https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2023-08/CT-CI-A-20-2023.pdf>, [https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/estrado\\_electronico\\_notificaciones/documento/2024-03/UT-A-0030-2024-Resolucion.pdf](https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/estrado_electronico_notificaciones/documento/2024-03/UT-A-0030-2024-Resolucion.pdf) y <https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2024-03/CT-CI-A-5-2024.pdf> en las que se analizó y validó la confidencialidad de esos datos. Este documento consta de once páginas y es parte integrante de la versión pública del acta de finiquito del contrato simplificado número 70240045, relativo al mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado, por el periodo del 21 de febrero al 30 de noviembre de 2024, para la Casa de la Cultura Jurídica en Colima, Colima, adscrita a la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

**Licda. Elba Leticia Barragán Cárdenas**  
**Directora de la Casa de la Cultura Jurídica en Colima**



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**  
**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

**ACTA DE FINIQUITO**  
**Contrato Simplificado No. 70240045**

Acta de finiquito de los trabajos consistentes en "Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica "Miguel González Castro" en Colima, Colima", ubicada en la calle Miguel Hidalgo Nos. 158, 164 y 170, colonia Centro, C.P. 28000, en la Ciudad de Colima, Estado de Colima con contrato simplificado No. 70240045, clasificación mínima por adjudicación directa tareas que fueron adjudicadas al prestador de servicios persona física Macedonio Sánchez Malta.

Colima, Colima, siendo las 13:30 horas del día 3 de diciembre de 2024, se procedió a la elaboración del Acta de Finiquito relativo a "Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica "Miguel González Castro" en Colima, Colima", elaborado por la Casa de la Cultura Jurídica "Miguel González Castro" en Colima, Colima, y revisado por el Ing. Julio César Hernández Valencia, Profesional Operativo adscrito a la Dirección General de Infraestructura Física.

**ANTECEDENTES**

El día 21 de febrero de 2024 se firmó contrato simplificado, nivel de autorización mínima por adjudicación directa No. 70240045 para el "Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica "Miguel González Castro" en Colima, Colima", ubicada en la calle Miguel Hidalgo Nos. 158, 164 y 170, colonia Centro, C.P. 28000, en la Ciudad de Colima, Estado de Colima, con un monto a ejercer por un importe de \$165,542.80 (Ciento sesenta y cinco mil quinientos cuarenta y dos pesos 80/100 M.N.) IVA incluido, habiéndose pactado el pago hasta el término y aceptación del 100% del servicio.

Cabe mencionar que no se elabora convenio modificadorio por la naturaleza de los trabajos.

Para ello se estableció un plazo de ejecución de 15 (quince) días calendario para cada uno de los cuatro servicios, con inicio el día 22 de febrero y hasta el 30 de noviembre de 2024, de acuerdo con lo estipulado en el contrato simplificado, plazo que se cumplió el día 18 de noviembre de 2024.

**HECHOS**

En seguimiento de las medidas de racionalidad, austeridad, disciplina presupuestal y modernización de la gestión del PJJ para el ejercicio fiscal, y privilegiando el uso de las herramientas tecnológicas que ofrece la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Dirección General de Infraestructura Física acompaña técnicamente la entrega recepción de los mantenimientos de manera remota, con apoyo del personal de las Casas de la Cultura Jurídica y la Sede Histórica en Ario de Rosales.

Esta hoja pertenece al Acta de Finiquito relativo al "Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica "Miguel González Castro" en Colima, Colima".

OffPmXgWSioNvBOnxrhGuA5JgYLEMBOIo0v1gPI8Mg=  
eyn31J+aZhUTy8EPyGesjsA6Cp5NxFBnvG3UvoXAb/0=



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**  
**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Con base en el Contrato Simplificado **No. 70240045** clasificación mínima por adjudicación directa, relativo a los trabajos del “**Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica “Miguel González Castro” en Colima, Colima**” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se procedió a la revisión de los trabajos. El proceso de la valoración se llevó a cabo por parte del Apoyo Técnico de la Dirección General de Infraestructura Física de manera remota mediante un “listado de verificación”, que auxilió a integrar el administrador del contrato; para la valoración se incluyeron los alcances del catálogo de conceptos, especificaciones particulares, notas en general y señalamientos del acta de la junta de aclaraciones y/o reuniones de trabajo, así como revisión y visto bueno de los generadores, estimación, (carátula de estimación, resumen de partidas y verificación de cifras), entre otros.

De la documentación entregada y de la evidencia fotográfica se constatan los alcances descritos a continuación:

PRIMER SERVICIO			
M.A.A.01	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio; a a equipo de aire acondicionado tipo <b>Paquete marca DAIKIN de capacidad de 90,000 btu/h (sólo frío)</b> ; modelo DCC090XXX3BXXXAC, con características eléctricas 220/3/60 (R410a). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en Oficinas Administrativas</i>	PZA	1.00
M.A.A.02	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo <b>Mini-split Fan &amp; Coil marca DAIKIN de capacidad de 60,000 btu/h (sólo frío)</b> ; modelos GSX140601 / MQF-24060, con características eléctricas 220/2/60 (R410a). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en Oficinas Administrativas</i>	PZA	1.00
M.A.A.03	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo <b>Mini-split Fan &amp; Coil marca TRANE de capacidad de 48,000 btu/h</b> ; modelos 4TTB3048A1000C / MCD048D1P0AA, con características eléctricas del sistema 220/2/60. (R-410A). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.		
M.A.A.03.1	<i>Equipo ubicado en Salón de Usos Múltiples</i>	PZA	1.00
M.A.A.03.2	<i>Equipo ubicado en Salón de Usos Múltiples</i>	PZA	1.00
M.A.A.04	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo <b>Mini-split Hi wall marca TRANE de capacidad de 18,000 btu/h</b> ; modelos 4TXK5518A1 / 4MXW5518A1, con características eléctricas del sistema 220/2/60. (R-410A). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en Dirección</i>	PZA	1.00

OffPMxgWSioNvBOnxrhGuA5JgYLEMBOloov1gPI8Mg=

eyn31J+aZhUTy8EPyGesjsA6Cp5NxFBnvg3UvoXAb/0=

Esta hoja pertenece al Acta de Finiquito relativo al “Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica “Miguel González Castro” en Colima, Colima”.



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**  
**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

<b>M.A.A.05</b>	<b>Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio;</b> a equipo de aire acondicionado tipo <b>Mini-split Piso-Techo marca TRANE de capacidad de 60,000 btu/h;</b> modelos 2TTB0060A1000BA / MCD060D1P0AA, con características eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en Área de Consulta</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A.06</b>	<b>Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio;</b> a equipo de aire acondicionado de tipo <b>Mini-split Fan &amp; Coil marca TRANE de capacidad de 60,000 btu/h;</b> modelos 2TWA0048A3000AB /, con características eléctricas de 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en Jubilados</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A.07</b>	<b>Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio;</b> a equipo de aire acondicionado tipo <b>Mini-split Fan &amp; Coil marca TRANE de capacidad de 48,000 btu/h;</b> con características eléctricas de 220/3/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.		
<b>M.A.A.07.1</b>	<i>Equipo ubicado en Librería;</i> modelos 2TWA0060A3000CA	PZA	1.00
<b>M.A.A.07.2</b>	<i>Equipo ubicado en Procesos Técnicos</i> modelos 2TWA0060A3000AB /	PZA	1.00
<b>M.A.A.08</b>	<b>Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio;</b> a extractor tipo helicoidal marca <b>Soler &amp; Palau;</b> modelo Decor 300, con persiana de plástico de 6". Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Ubicación Baños</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A.09</b>	<b>Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio;</b> a equipo de aire acondicionado tipo <b>Mini-split Fan &amp; Coil marca TRANE de capacidad de 36,000 btu/h;</b> modelos 2TTB0036A1000CA /, con características eléctricas de 220/3/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en Sala de Capacitación</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A.10</b>	<b>Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio;</b> a equipo de aire acondicionado tipo <b>PAQUETE marca TRANE de capacidad de 120,000 btu/h;</b> modelo TSC120F3R0A03000; con características eléctricas de 220/3/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en Acervo</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A.11</b>	<b>Mantenimiento Preventivo y Correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio;</b> a equipo de aire acondicionado tipo <b>Mini-split marca TRANE de capacidad de 36,000 btu/h;</b> modelos 4TTR3036H1000NA / MCX536G10RAA, con características eléctricas del sistema 220/2/60 (R-410A). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en Videoconferencia</i>	PZA	1.00

OffPMxgWSioNvBOnxrhGuA5JgYLEMBOlo0v1gPI8Mg=  
 eyn31J+aZhUTy8EPyGesjsA6Cp5NxvFBnvg3UvoXAb/0=

Esta hoja pertenece al Acta de Finiquito relativo al "Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica "Miguel González Castro" en Colima, Colima".



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

<b>M.C.A.A.01</b>	<b>Suministro e instalación de extractor tipo helicoidal marca Soler &amp; Palau; modelo Decor 300, con persiana de plástico de 6". Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Ubicación Baños</b>	PZA	1.00
-------------------	---	-----	------

**SEGUNDO SERVICIO**

<b>M.A.A.01</b>	<b>Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 2° servicio; a a equipo de aire acondicionado tipo Paquete marca DAIKIN de capacidad de 90,000 btu/h (sólo frío); modelo DCC090XXX3BXXXAC, con características eléctricas 220/3/60 (R410a). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Oficinas Administrativas</b>	PZA	1.00
<b>M.A.A.02</b>	<b>Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 2° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Fan &amp; Coil marca DAIKIN de capacidad de 60,000 btu/h (sólo frío); modelos GSX140601 / MQF-24060, con características eléctricas 220/2/60 (R410a). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Oficinas Administrativas</b>	PZA	1.00
<b>M.A.A.03</b>	<b>Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 2° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Fan &amp; Coil marca TRANE de capacidad de 48,000 btu/h; modelos 4TTB3048A1000C / MCD048D1P0AA, con características eléctricas del sistema 220/2/60. (R-410A). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.</b>		
<b>M.A.A.03.1</b>	<i>Equipo ubicado en Salón de Usos Múltiples</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A.03.2</b>	<i>Equipo ubicado en Salón de Usos Múltiples</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A.04</b>	<b>Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 2° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi wall marca TRANE de capacidad de 18,000 btu/h; modelos 4TXK5518A1 / 4MXW5518A1, con características eléctricas del sistema 220/2/60. (R-410A). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Dirección</b>	PZA	1.00
<b>M.A.A.05</b>	<b>Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 2° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Piso-Techo marca TRANE de capacidad de 60,000 btu/h; modelos 2TTB0060A1000BA / MCD060D1P0AA, con características eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Área de Consulta</b>	PZA	1.00

OffPMxgWSioNvBOnxrhGuA5JgYLEMBOlc0v1gPI8Mg=

eyn31J+aZhUTy8EPyGesjsA6Cp5NxvFBnvg3UvoXAb/0=

Esta hoja pertenece al Acta de Finiquito relativo al "Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica "Miguel González Castro" en Colima, Colima".



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

<b>M.A.A.06</b>	<b>Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 2° servicio;</b> a equipo de aire acondicionado de tipo <b>Mini-split Fan &amp; Coil marca TRANE de capacidad de 60,000 btu/h;</b> modelos 2TWA0048A3000AB /, con características eléctricas de 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en Jubilados</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A.07</b>	<b>Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 2° servicio;</b> a equipo de aire acondicionado tipo <b>Mini-split Fan &amp; Coil marca TRANE de capacidad de 48,000 btu/h;</b> con características eléctricas de 220/3/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.		
<b>M.A.A.07.1</b>	<i>Equipo ubicado en Librería;</i> modelos 2TWA0060A3000CA	PZA	1.00
<b>M.A.A.07.2</b>	<i>Equipo ubicado en Procesos Técnicos</i> modelos 2TWA0060A3000AB /	PZA	1.00
<b>M.A.A.08</b>	<b>Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 2° servicio;</b> a <b>extractor tipo helicoidal marca Soler &amp; Palau;</b> modelo Decor 300, con persiana de plástico de 6". Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Ubicación Baños</i>	PZA	2.00
<b>M.A.A.09</b>	<b>Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 2° servicio;</b> a equipo de aire acondicionado tipo <b>Mini-split Fan &amp; Coil marca TRANE de capacidad de 36,000 btu/h;</b> modelos 2TTB0036A1000CA /, con características eléctricas de 220/3/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en Sala de Capacitación</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A.10</b>	<b>Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 2° servicio;</b> a equipo de aire acondicionado tipo <b>PAQUETE marca TRANE de capacidad de 120,000 btu/h;</b> modelo TSC120F3R0A03000; con características eléctricas de 220/3/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en Acervo</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A.11</b>	<b>Mantenimiento Preventivo y Correctivo realizando las actividades correspondientes al 2° servicio;</b> a equipo de aire acondicionado tipo <b>Mini-split marca TRANE de capacidad de 36,000 btu/h;</b> modelos 4TTR3036H1000NA / MCX536G10RAA, con características eléctricas del sistema 220/2/60 (R-410A). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en Videoconferencia</i>	PZA	1.00



OffPMxgWSioNvBOnxrhGuA5JgYLEMBOlc0v1gPI8Mg=

eyn31J+aZhUTy8EPyGesjsA6Cp5NxFBnvvg3UvoXAb/0=

Esta hoja pertenece al Acta de Finiquito relativo al "Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica "Miguel González Castro" en Colima, Colima".



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**  
**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

TERCER SERVICIO			
M.A.A.01	<b>Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 3° servicio;</b> a a equipo de aire acondicionado tipo <b>Paquete marca DAIKIN de capacidad de 90,000 btu/h (sólo frío)</b> ; modelo DCC090XXX3BXXXAC, con características eléctricas 220/3/60 (R410a). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en Oficinas Administrativas</i>	PZA	1.00
M.A.A.02	<b>Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 3° servicio;</b> a equipo de aire acondicionado tipo <b>Mini-split Fan &amp; Coil marca DAIKIN de capacidad de 60,000 btu/h (sólo frío)</b> ; modelos GSX140601 / MQF-24060, con características eléctricas 220/2/60 (R410a). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en Oficinas Administrativas</i>	PZA	1.00
M.A.A.03	<b>Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 3° servicio;</b> a equipo de aire acondicionado tipo <b>Mini-split Fan &amp; Coil marca TRANE de capacidad de 48,000 btu/h</b> ; modelos 4TTB3048A1000C / MCD048D1P0AA, con características eléctricas del sistema 220/2/60. (R-410A). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.		
M.A.A.03.1	<i>Equipo ubicado en Salón de Usos Múltiples</i>	PZA	1.00
M.A.A.03.2	<i>Equipo ubicado en Salón de Usos Múltiples</i>	PZA	1.00
M.A.A.04	<b>Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 3° servicio;</b> a equipo de aire acondicionado tipo <b>Mini-split Hi wall marca TRANE de capacidad de 18,000 btu/h</b> ; modelos 4TXK5518A1 / 4MXW5518A1, con características eléctricas del sistema 220/2/60. (R-410A). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en Dirección</i>	PZA	1.00
M.A.A.05	<b>Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 3° servicio;</b> a equipo de aire acondicionado tipo <b>Mini-split Piso-Techo marca TRANE de capacidad de 60,000 btu/h</b> ; modelos 2TTB0060A1000BA / MCD060D1P0AA, con características eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en Área de Consulta</i>	PZA	1.00
M.A.A.06	<b>Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 3° servicio;</b> a equipo de aire acondicionado de tipo <b>Mini-split Fan &amp; Coil marca TRANE de capacidad de 60,000 btu/h</b> ; modelos 2TWA0048A3000AB /, con características eléctricas de 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en Jubilados</i>	PZA	1.00

OffPMxgWSioNvBOnxrhGuA5JgYLEMBOlo0v1gPI8Mg=

eyn31J+aZhUTy8EPyGesjsA6Cp5NxFBnvg3UvoXAb/0=


Esta hoja pertenece al Acta de Finiquito relativo al "Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica "Miguel González Castro" en Colima, Colima".



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**  
**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

<b>M.A.A.07</b>	<b>Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 3° servicio;</b> a equipo de aire acondicionado tipo <b>Mini-split Fan &amp; Coil marca TRANE de capacidad de 48,000 btu/h;</b> con características eléctricas de 220/3/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.		
<b>M.A.A.07.1</b>	<i>Equipo ubicado en Librería;</i> modelos 2TWA0060A3000CA	PZA	1.00
<b>M.A.A.07.2</b>	<i>Equipo ubicado en Procesos Técnicos</i> modelos 2TWA0060A3000AB /	PZA	1.00
<b>M.A.A.08</b>	<b>Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 3° servicio;</b> a <b>extractor tipo helicoidal marca Soler &amp; Palau;</b> modelo Decor 300, con persiana de plástico de 6". Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <b>Ubicación Baños</b>	PZA	1.00
<b>M.A.A.09</b>	<b>Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 3° servicio;</b> a equipo de aire acondicionado tipo <b>Mini-split Fan &amp; Coil marca TRANE de capacidad de 36,000 btu/h;</b> modelos 2TTB0036A1000CA /, con características eléctricas de 220/3/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en Sala de Capacitación</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A.10</b>	<b>Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 3° servicio;</b> a equipo de aire acondicionado tipo <b>PAQUETE marca TRANE de capacidad de 120,000 btu/h;</b> modelo TSC120F3R0A03000; con características eléctricas de 220/3/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en Acervo</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A.11</b>	<b>Mantenimiento Preventivo y Correctivo realizando las actividades correspondientes al 3° servicio;</b> a equipo de aire acondicionado tipo <b>Mini-split marca TRANE de capacidad de 36,000 btu/h;</b> modelos 4TTR3036H1000NA / MCX536G10RAA, con características eléctricas del sistema 220/2/60 (R-410A). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en Videoconferencia</i>	PZA	1.00



OffPMxgWSioNvBOnxrhGuA5JgYLEMBOlo0v1gPI8Mg=  
 eyn31J+aZhUTy8EPyGesjsA6Cp5NxFBnvvg3UvoXAb/0=

CUARTO SERVICIO			
<b>M.A.A.01</b>	<b>Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 4° servicio;</b> a a equipo de aire acondicionado tipo <b>Paquete marca DAIKIN de capacidad de 90,000 btu/h (sólo frío);</b> modelo DCC090XXX3BXXXAC, con características eléctricas 220/3/60 (R410a). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en Oficinas Administrativas</i>	PZA	1.00

Esta hoja pertenece al Acta de Finiquito relativo al "Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica "Miguel González Castro" en Colima, Colima".



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**  
**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

<b>M.A.A.02</b>	<b>Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 4° servicio;</b> a equipo de aire acondicionado tipo <b>Mini-split Fan &amp; Coil marca DAIKIN de capacidad de 60,000 btu/h (sólo frío);</b> modelos GSX140601 / MQF-24060, con características eléctricas 220/2/60 (R410a). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en Oficinas Administrativas</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A.03</b>	<b>Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 4° servicio;</b> a equipo de aire acondicionado tipo <b>Mini-split Fan &amp; Coil marca TRANE de capacidad de 48,000 btu/h;</b> modelos 4TTB3048A1000C / MCD048D1P0AA, con características eléctricas del sistema 220/2/60. (R-410A). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.		
<b>M.A.A.03.1</b>	<i>Equipo ubicado en Salón de Usos Múltiples</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A.03.2</b>	<i>Equipo ubicado en Salón de Usos Múltiples</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A.04</b>	<b>Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 4° servicio;</b> a equipo de aire acondicionado tipo <b>Mini-split Hi wall marca TRANE de capacidad de 18,000 btu/h;</b> modelos 4TXK5518A1 / 4MXW5518A1, con características eléctricas del sistema 220/2/60. (R-410A). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en Dirección</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A.05</b>	<b>Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 4° servicio;</b> a equipo de aire acondicionado tipo <b>Mini-split Piso-Techo marca TRANE de capacidad de 60,000 btu/h;</b> modelos 2TTB0060A1000BA / MCD060D1P0AA, con características eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en Área de Consulta</i>	PZA	0.00
<b>M.A.A.06</b>	<b>Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 4° servicio;</b> a equipo de aire acondicionado de tipo <b>Mini-split Fan &amp; Coil marca TRANE de capacidad de 60,000 btu/h;</b> modelos 2TWA0048A3000AB /, con características eléctricas de 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en Jubilados</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A.07</b>	<b>Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 4° servicio;</b> a equipo de aire acondicionado tipo <b>Mini-split Fan &amp; Coil marca TRANE de capacidad de 48,000 btu/h;</b> con características eléctricas de 220/3/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.		
<b>M.A.A.07.1</b>	<i>Equipo ubicado en Librería;</i> modelos 2TWA0060A3000CA	PZA	1.00
<b>M.A.A.07.2</b>	<i>Equipo ubicado en Procesos Técnicos</i> modelos 2TWA0060A3000AB /	PZA	1.00

OffPMxgWSioNvBOnxrhGuA5JgYLEMBOlo0v1gPI8Mg=

eyn31J+aZhUTy8EPyGesjsA6Cp5NxFBnvg3UvoXAb/0=

Esta hoja pertenece al Acta de Finiquito relativo al "Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica "Miguel González Castro" en Colima, Colima".



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

<b>M.A.A.08</b>	<b>Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 4° servicio; a extractor tipo helicoidal marca Soler &amp; Palau; modelo Decor 300, con persiana de plástico de 6". Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Ubicación Baños</i></b>	PZA	2.00
<b>M.A.A.09</b>	<b>Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 4° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Fan &amp; Coil marca TRANE de capacidad de 36,000 btu/h; modelos 2TTB0036A1000CA /, con características eléctricas de 220/3/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en Sala de Capacitación</i></b>	PZA	1.00
<b>M.A.A.10</b>	<b>Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 4° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo PAQUETE marca TRANE de capacidad de 120,000 btu/h; modelo TSC120F3R0A03000; con características eléctricas de 220/3/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en Acervo</i></b>	PZA	1.00
<b>M.A.A.11</b>	<b>Mantenimiento Preventivo y Correctivo realizando las actividades correspondientes al 4° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split marca TRANE de capacidad de 36,000 btu/h; modelos 4TTR3036H1000NA / MCX536G10RAA, con características eléctricas del sistema 220/2/60 (R-410A). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en Videoconferencia</i></b>	PZA	1.00
<b>M.C.A.A.02</b>	Aplicación de pintura para las instalaciones de los equipos de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica. Incluye; Mano de Obra, Materiales, y Heramienta. P.U.O.C.T.	JGO.	1.00

OffPMxgWSioNvBOnxrhGuA5JgYLEMBOlo0v1gPI8Mg=

eyn31J+aZhUTy8EPyGesjsA6Cp5NxFBnvg3UvoXAb/0=

Conforme a la revisión por parte de la supervisión interna, de los generadores requisitados por el prestador de servicios, se establecen las cantidades de finiquito de acuerdo con el siguiente cuadro:

**ESTADO FINANCIERO**

RESUMEN DE IMPORTES DE FINIQUITO	
<b>A</b>	IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA \$ 142,709.31
RELACIÓN DE ESTIMACIONES	
<b>B</b>	NÚMERO DE ESTIMACIÓN IMPORTE ESTIMADO SIN IVA
	ESTIMACIÓN PRIMERA \$ 34,179.31
	ESTIMACIÓN SEGUNDA \$ 31,180.00
	ESTIMACIÓN TERCERA \$ 30,490.00

Esta hoja pertenece al Acta de Finiquito relativo al "Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica "Miguel González Castro" en Colima, Colima".



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**  
**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

<b>C</b>	<b>SUMA DE ESTIMACIONES</b>	<b>\$ 95,849.31</b>
<b>D</b>	ESTIMACIÓN DE FINIQUITO	\$ 43,770.00
<b>E</b>	<b>SUBTOTAL (C+D)</b>	<b>\$ 139,619.31</b>
<b>F</b>	<b>TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-E)</b>	<b>\$ 3,584.40</b>
<b>G</b>	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$ 22,339.09
<b>H</b>	RETENCIÓN DE IVA	\$ 000.00
<b>I</b>	RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES	\$ 000.00
<b>J</b>	DEDUCTIVAS Y/O SANCIONES*	\$ 000.00
<b>K</b>	<b>NETO A PAGAR</b>	<b>\$ 161,958.40</b>

El saldo neto a pagar se realizará conforme a los artículos 104 y 105 del AGA II/2019.

**CONCLUSIONES**

El prestador de servicios conforme al artículo 169 Fracción V del AGA XIV/2019 deberá garantizar los vicios ocultos que pudieran surgir en un futuro con vigencia establecida en las bases de los trabajos realizados del Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado, garantía que será determinante para efectuar el pago del importe plasmado en el presente finiquito, al respecto, el prestador de servicios presentó carta garantía con fecha 19 de noviembre de 2024, con una vigencia al 31 de enero de 2025.

Por otra parte, a la firma del presente, el prestador de servicios extiende el más amplio finiquito, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato objeto del presente.

Los trabajos motivo de este contrato fueron concluidos en su totalidad de conformidad con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento con los alcances y especificaciones de la misma, así como de los artículos 179 y 180 del Acuerdo General de Administración XIV/2019; haciendo constar la empresa prestadora de servicios, su conformidad con la presente y se compromete a no exhibir reclamación alguna que modifique o incremente las cantidades descritas, aceptando en su caso devolver los importes pagados en exceso y que surjan de una revisión posterior a la firma de ésta, por lo que de acuerdo con lo antes enunciado y no habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente acta de finiquito siendo las 14:00 horas de este mismo día, mes y año.

OffPmXgWSioNvBOnxrhGuA5JgYLEMBOlo0v1gPI8Mg=

eyn31J+aZhUTy8EPyGesjsA6Cp5NxFBnv3UvoXAb/0=

Esta hoja pertenece al Acta de Finiquito relativo al "Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica "Miguel González Castro" en Colima, Colima".



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

**POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**

**CASA DE LA CULTURA JURÍDICA  
"MIGUEL GONZÁLEZ CASTRO" EN COLIMA**

**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

  
\_\_\_\_\_  
Licda. Elba Leticia Barragán Cardenas  
**Directora**

\_\_\_\_\_  
Ing. Julio César Hernández Valencia  
**Profesional Operativo**

**POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS PERSONA FÍSICA MACEDONIO SÁNCHEZ MALTA**

\_\_\_\_\_  
  
Macedonio Sánchez Malta

OffPMxgWSioNvBOnxrhGuA5JgYLEMBOlo0v1gPI8Mg=  
eyn31J+aZhUTy8EPyGesjsA6Cp5NxFBnv3UvoXAb/0=

Esta hoja pertenece al Acta de Finiquito relativo al "Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica "Miguel González Castro" en Colima, Colima".