



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**  
**Contrato Simplificado No 70230151**

Siendo las 16:00 horas del día 15 de septiembre de 2023, con fundamento en el artículo 177 del Acuerdo General de Administración XIV/2019, del siete de noviembre de dos mil diecinueve, del Comité de Gobierno y Administración por el que se regulan los procedimientos para la adquisición, administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras, usos y servicios requeridos por este Alto Tribunal, así como en el **artículo 35 fracción XXIII del Reglamento Orgánico en Materia de Administración**, ambos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se congregan en convocatoria de trabajo para realizar el acta de entrega-recepción del contrato simplificado **No. 70230151**, del Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Monterrey, Nuevo León, se reúnen para efecto de dar cumplimiento a esta gestión: en representación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Ing. Julio Cesar Hernández Valencia asesor técnico asignado de la Dirección General de Infraestructura Física y la Mtra. Angélica Arévalo Castro Directora de la Casa de la Cultura Jurídica en Monterrey, Nuevo León, y el Prestador de Servicios José Mauricio Muñoz Sánchez.

Lo anterior a efecto de realizar el acto de Entrega-Recepción de los trabajos objeto de este contrato de servicios **No. 70230151**, relativo al Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Monterrey, Nuevo León.

**ANTECEDENTES**

Con fecha 26 de mayo de 2023, se firmó el contrato simplificado **No. 70230151** de los servicios relativos al Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Monterrey, Nuevo León, con un monto original de contrato de \$218,853.27 (Doscientos dieciocho mil ochocientos cincuenta y tres pesos 27/100 M.N.) más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de \$35,016.52 (treinta y cinco mil dieciséis pesos 52/100 M.N.). Resultando un monto neto de \$253,869.79 (doscientos cincuenta y tres mil ochocientos sesenta y nueve pesos 79/100 M.N.).

La Suprema Corte de Justicia de la Nación establece en este contrato, no otorgar anticipo alguno y hacer tres pagos para el término y aceptación de los trabajos por parte de la supervisión interna de la Dirección General de Infraestructura Física, llevado a cabo de manera remota a través de un Listado de Verificación.

Es decir, cubrir si así procede los \$218,853.27 (Doscientos dieciocho mil ochocientos cincuenta y tres pesos 27/100 M.N.) más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de \$35,016.52 (treinta y cinco mil dieciséis pesos 52/100 M.N.). Resultando un monto neto de \$253,869.79 (doscientos cincuenta y tres mil ochocientos sesenta y nueve pesos 79/100 M.N.), para pagarse en tres eventos al cierre administrativo del contrato.



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Cabe mencionar que no se elabora convenio modificatorio por la naturaleza de los trabajos. En los casos que hubiera reducción o ampliación de trabajos los mismos se indicarán en el finiquito.

El plazo de ejecución del “contrato original” fue de quince días naturales por evento, comprendido del día 26 de mayo de 2023 al día 15 de septiembre de 2023 de acuerdo con los registros y a los plazos de término del contrato.

**HECHOS**

De conformidad con lo señalado en el artículo 177, párrafo séptimo del citado Acuerdo General de Administración XIV/2019, la empresa contratista dio aviso de la finalización de los trabajos por medio de la carta de terminación, el pasado 05 de septiembre de 2023, con fecha de término el 15 de septiembre de 2023, a fin de que el área técnica se encuentre en condiciones de solicitar la documentación necesaria para llevar a cabo las acciones de verificación para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revise la debida conclusión de los trabajos.

En virtud de las determinaciones tomadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en atención al desarrollo de la emergencia sanitaria generada por la epidemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19), la Dirección General de Infraestructura Física se encuentra atendiendo la entrega recepción de los mantenimientos de manera remota, con apoyo del personal de las Casas de la Cultura Jurídica, por lo que el mecanismo se detallará a continuación:

En principio constatándose los alcances descritos a continuación:

1° Evento			
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
M.A.A.01	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de aire acondicionado tipo Mini-split marca DAIKIN; modelos de las unidades GSZ160481 / MQS-24048-CFC216A; con capacidad de 48,000 btu/h y con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo (C) ubicado en Auditorio</i>	PZA	1.00
M.A.A.02	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split marca CARRIER modelo GFLS2027HC; con capacidad de 24,000 btu/h y con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.		
M.A.A.02.1	<i>Equipo ubicado en Comedor</i>	PZA	1.00
M.A.A.02.2	<i>Equipo ubicado en Sala de Juntas</i>	PZA	1.00
M.A.A.02.3	<i>Equipo ubicado en Área Administración I</i>	PZA	1.00
M.A.A.02.4	<i>Equipo ubicado en Área de Consulta MAI (lado Izquierdo)</i>	PZA	1.00
M.A.A.02.5	<i>Equipo ubicado en Área de Consulta MAI (lado Derecho)</i>	PZA	1.00
M.A.A.02.6	<i>Equipo ubicado en MAI</i>	PZA	1.00
M.A.A.02.7	<i>Equipo ubicado en Sala de Columnas (lado Izquierdo)</i>	PZA	1.00

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al **Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Monterrey, Nuevo León, 2023.**

oDuTAerFGOwnV9rrkdIpTC9m1yRAE2yUAzrzAvXjwVw=



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**  
**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

<b>M.A.A.02.8</b>	<i>Equipo ubicado en Sala de Columnas (lado Derecho)</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A.02.9</b>	<i>Equipo ubicado en Sala de VIP</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A.03</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split marca CARRIER modelo GFLS2050HC con capacidad de 36,000 btuh y con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en Oficina del Enlace Administrativo</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A.04</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split, marca TRANE modelos de las unidades MWX536G10RAA / 4TWR4036D100A con capacidad de 36,000 btu/h; con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en Oficina Dirección</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A.05</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split marca YORK modelo MOH35N16B, con capacidad de 36,000 btu/h; con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.		
<b>M.A.A.05.1</b>	<i>Equipo (A) ubicado en Jubilados</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A.05.2</b>	<i>Equipo (B) ubicado en Jubilados</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A.05.3</b>	<i>Equipo (C) ubicado en Jubilados</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A.05.4</b>	<i>Equipo (A) ubicado en Auditorio</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A. 06</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split marca YORK con capacidad de 36,000 btu/h y características eléctricas de 220/2/60. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.O.U.C.T. <i>Equipo (B) ubicado en Auditorio</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A. 07</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split, marca trane modelos de las unidades 4MXW4518A100A / 4TXK4518A1P00A con capacidad de 18,000 btu/h y características eléctricas de 220/2/60. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.O.U.C.T. <i>Equipo ubicado en el SITE</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A.08</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de aire acondicionado tipo Mini-split marca DAIKIN modelos de las unidades GSZ160361 / MQS-24036-CFC216A con capacidad de 36,000 btu/h y con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en sotano</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A. 09</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split marca YORK modelo POH36R16A con capacidad de 30,400 btu/h y con características eléctricas de 220/2/60. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.O.U.C.T. <i>Equipo ubicado en Recepción P.A.</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A. 10</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo PAQUETE marca TRANE con capacidad de 120,000 btu/h y características eléctricas de 220/3/60. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.O.U.C.T. <i>Equipo (E) ubicado en Sala Principal</i>	PZA	1.00

oDuTAerFGOwnV9rrkdjpTC9m1yRAE2yUAzrzAvXjwVw=#

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al **Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Monterrey, Nuevo León, 2023.**



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**  
**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

<b>M.A.A. 11</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Multi-split marca TRANE con capacidad de 36,000 btu/h con tres evaporadores y con características eléctricas de 220/2/60. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.O.U.C.T.	PZA	1.00
	M.A.A.08.A Evaporadora ubicado en Almacen 1		
	M.A.A.08.B Evaporadora ubicado en Almacen 2 (lado Izquierdo)		
	M.A.A.08.C Evaporadora ubicado en Almacen 2 (lado Derecho)		
<b>M.A.A. 12</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split hi-wall marca YORK con características eléctricas de 220/2/60. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.O.U.C.T. <i>Equipo (D) ubicado en Sala Principal</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A. 13</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado marca TRANE con capacidad de 60,000 btu/hr; modelos de las unidades 4TTB3060A1000B / MCX060G1LRAA tipo PISO TECHO con resistencias eléctricas de 7Kw (220/3/60). P.U.O.C.T.		
<b>M.A.A. 13.1</b>	<i>Equipo (A) ubicado en Sala Principal</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A. 13.2</b>	<i>Equipo (B) ubicado en Sala Principal</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A. 13.3</b>	<i>Equipo (C) ubicado en Sala Principal</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A. 14</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado marca YORK con capacidad de 60,000 btu/hr; tipo PISO TECHO 220/3/60. P.U.O.C.T.		
<b>M.A.A. 14.1</b>	<i>Equipo ubicado en Librería</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A. 14.2</b>	<i>Equipo ubicado en Videoconferencia</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A. 14.3</b>	<i>Equipo ubicado en Vestibulo de Sala Principal</i>	PZA	1.00
<b>M.C.A.A.01</b>	Suministro e instalación de motor condensador equipo M.A.A.03. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.O.U.C.T.	PZA	1.00
<b>M.C.A.A.02</b>	Suministro e instalación de motor condensador equipo M.A.A.09. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.O.U.C.T.	PZA	1.00
<b>M.C.A.A.03</b>	Suministro e instalación de compresor de 5.0 T.R. para equipo M.A.A.14.3. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.O.U.C.T.	PZA	1.00
<b>M.D.A.A.01</b>	Mantenimiento diagnostico a equipos de aire acondicionado de distintas marcas y capacidades . P.U.O.C.T.		
<b>M.D.A.A.01.1</b>	MINI SPLIT, marca CARRIER, modelo GFLS2027HC, con capacidad de 24,000 btuh, con características eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Área Administración I y clave M.A.A.02.3	PZA	1.00
<b>M.D.A.A.01.2</b>	Mini split, marca TRANE modelo de evaporador MWX536G10RAA modelo de condensadora 4TWR4036D100A, con capacidad de 36,000 btu/h, con características eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en Oficina Dirección y clave M.A.A.04</i>	PZA	1.00
<b>M.D.A.A.01.3</b>	Mini-split marca YORK, modelo MOH35N16B, con capacidad de 36,000 btu/h; con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo (A) ubicado en Jubilados y clave M.A.A.05.1	PZA	1.00
<b>2º Evento</b>			

oDuTAerFGOwnV9rrkdjlpTC9m1yRAE2yUAzrzAvXjwVw=

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al **Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Monterrey, Nuevo León, 2023.**



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**  
**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

<b>M.A.A. 07</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split, marca trane modelos de las unidades 4MXW4518A100A / 4TXK4518A1P00A con capacidad de 18,000 btu/h y características eléctricas de 220/2/60. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.O.U.C.T. <i>Equipo ubicado en el SITE</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A.08</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de aire acondicionado tipo Mini-split marca DAIKIN modelos de las unidades GSZ160361 / MQS-24036-CFC216A con capacidad de 36,000 btu/h y con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en sótano</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A. 11</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Multi-split marca TRANE con capacidad de 36,000 btu/h con tres evaporadores y con características eléctricas de 220/2/60. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.O.U.C.T.	PZA	1.00
	M.A.A.08.A Evaporadora ubicado en almacén 1		
	M.A.A.08.B Evaporadora ubicado en almacén 2 (lado Izquierdo)		
	M.A.A.08.C Evaporadora ubicado en almacén 2 (lado Derecho)		
<b>3° Evento</b>			
<b>M.A.A.01</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de aire acondicionado tipo Mini-split marca DAIKIN; modelos de las unidades GSZ160481 / MQS-24048-CFC216A; con capacidad de 48,000 btu/h y con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo (C) ubicado en Auditorio</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A.02</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split marca CARRIER modelo GFLS2027HC; con capacidad de 24,000 btu/h y con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.		
<b>M.A.A.02.1</b>	<i>Equipo ubicado en Comedor</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A.02.2</b>	<i>Equipo ubicado en Sala de Juntas</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A.02.3</b>	<i>Equipo ubicado en Área Administración I</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A.02.4</b>	<i>Equipo ubicado en Área de Consulta MAI (lado Izquierdo)</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A.02.5</b>	<i>Equipo ubicado en Área de Consulta MAI (lado Derecho)</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A.02.6</b>	<i>Equipo ubicado en MAI</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A.02.7</b>	<i>Equipo ubicado en Sala de Columnas (lado Izquierdo)</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A.02.8</b>	<i>Equipo ubicado en Sala de Columnas (lado Derecho)</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A.02.9</b>	<i>Equipo ubicado en Sala de VIP</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A.03</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split marca CARRIER modelo GFLS2050HC con capacidad de 36,000 btu/h y con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en Oficina del Enlace Administrativo</i>	PZA	1.00

oDuTAerFGOwnV9rrkdIpTC9m1yRAE2yUAzrzAvXjwVw=

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al **Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Monterrey, Nuevo León, 2023.**





**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**  
**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

<b>M.A.A.04</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split, marca TRANE modelos de las unidades MWX536G10RAA / 4TWR4036D100A con capacidad de 36,000 btu/h; con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en Oficina Dirección</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A.05</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split, marca TRANE modelos de las unidades MWX536G10RAA / 4TWR4036D100A con capacidad de 36,000 btu/h; con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en Oficina Dirección</i>		
<b>M.A.A.05.1</b>	<i>Equipo (A) ubicado en Jubilados</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A.05.2</b>	<i>Equipo (B) ubicado en Jubilados</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A.05.3</b>	<i>Equipo (C) ubicado en Jubilados</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A.05.4</b>	<i>Equipo (A) ubicado en Auditorio</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A. 06</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split marca YORK con capacidad de 36,000 btu/h y características eléctricas de 220/2/60. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.O.U.C.T. <i>Equipo (B) ubicado en Auditorio</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A. 07</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split, marca trane modelos de las unidades 4MXW4518A100A / 4TXK4518A1P00A con capacidad de 18,000 btu/h y características eléctricas de 220/2/60. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.O.U.C.T. <i>Equipo ubicado en el SITE</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A.08</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de aire acondicionado tipo Mini-split marca DAIKIN modelos de las unidades GSZ160361 / MQS-24036-CFC216A con capacidad de 36,000 btu/h y con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en sótano</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A. 09</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split marca YORK modelo POH36R16A con capacidad de 30,400 btu/h y con características electricas de 220/2/60. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.O.U.C.T. <i>Equipo ubicado en Recepción P.A.</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A. 10</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo PAQUETE marca TRANE con capacidad de 120,000 btu/h y características eléctricas de 220/3/60. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.O.U.C.T. <i>Equipo (E) ubicado en Sala Principal</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A. 11</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Multi-split marca TRANE con capacidad de 36,000 btu/h con tres evaporadores y con características electricas de 220/2/60. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.O.U.C.T.	PZA	1.00
	M.A.A.08.A Evaporadora ubicado en Almacen 1		
	M.A.A.08.B Evaporadora ubicado en Almacen 2 (lado Izquierdo)		
	M.A.A.08.C Evaporadora ubicado en Almacen 2 (lado Derecho)		

oDuTAerFGOwnV9rrkdjpTC9m1yRAE2yUAzrzAvXjwVw=

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al **Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Monterrey, Nuevo León, 2023.**



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**  
**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

<b>M.A.A. 12</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split hi-wall marca YORK con características eléctricas de 220/2/60. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.O.U.C.T. <i>Equipo (D) ubicado en Sala Principal</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A. 13</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado marca TRANE con capacidad de 60,000 btu/hr; modelos de las unidades 4TTB3060A1000B / MCX060G1LRAA tipo PISO TECHO con resistencias eléctricas de 7Kw (220/3/60). P.U.O.C.T.		
<b>M.A.A. 13.1</b>	<i>Equipo (A) ubicado en Sala Principal</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A. 13.2</b>	<i>Equipo (B) ubicado en Sala Principal</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A. 13.3</b>	<i>Equipo (C) ubicado en Sala Principal</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A. 14</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado marca YORK con capacidad de 60,000 btu/hr; tipo PISO TECHO 220/3/60. P.U.O.C.T.		
<b>M.A.A. 14.1</b>	<i>Equipo ubicado en Librería</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A. 14.2</b>	<i>Equipo ubicado en Videoconferencia</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A. 14.3</b>	<i>Equipo ubicado en vestíbulo de Sala Principal</i>	PZA	1.00
	<b>SÓLO PARA EL ÚLTIMO EVENTO</b>		
<b>M.C.A.A.04</b>	Aplicación de pintura para las instalaciones de los equipos de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica. Incluye; Mano de Obra, Materiales, y Herramienta. P.U.O.C.T. (SOLO PARA EL ÚLTIMO EVENTO)	JGO.	1.00

El proceso de la valoración se llevó a cabo por parte de la supervisión interna de la Dirección General de Infraestructura Física de manera remota mediante un "Listado de Verificación", que auxilió a integrar el administrador del contrato, a fin de que se apreciara el resultado de los alcances incluidos dentro del contrato original y demás documentos que lo conforman, y así se constate el cumplimiento contractual.

### CONCLUSIÓN

Los trabajos motivo del contrato simplificado por adjudicación directa **No. 70230151**, relativo a los trabajos del **Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Monterrey, Nuevo León** fueron concluidos en fecha de término comprometida, de acuerdo con los alcances y especificaciones de los conceptos del catálogo, proporcionado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El asesor técnico y la Casa de la Cultura Jurídica en Monterrey se reservan el derecho de levantar Dictamen derivado que el prestador de servicios no presenta la documentación correspondiente y se realizará en cuanto esta esté lista.

Como parte de la presente Acta de Entrega-Recepción se anexan los siguientes documentos:

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al **Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Monterrey, Nuevo León, 2023.**



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**  
**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NO APLICA</b>
Planos ó croquis correspondientes actualizados (Planos As built):	( )	( )	( x )
Manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes:	( )	( )	( x )
Certificados de Garantía de calidad y funcionamiento de los equipos instalados:	( )	( )	( x )

El archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos se integra en el repositorio del sistema establecido para tal efecto por el que se notifica al supervisor interno.

La empresa hace entrega de las estimaciones, carátulas de estimaciones, resúmenes de partidas e informes por escrito con soporte fotográfico.

No habiendo más que asentar se cierra la presente acta entrega-recepción, firmando al calce y al margen por quienes participan, manifestando su conformidad en el contenido de la presente y reservándose la Suprema Corte de Justicia de la Nación la aplicación de la garantía otorgada, por fallas que presenten los trabajos motivo de este contrato, así como el derecho de hacer cualquier reclamación por vicios ocultos y/u observaciones que surjan de una futura revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación siendo las 16:50 horas del día 15 de septiembre de 2023.

**POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**

**CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN  
MONTERREY, NUEVO LEÓN**

Mtra. Angélica Arévalo Castro

**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

Ing. Julio Cesar Hernández Valencia

**POR EL PRESTADOR DEL SERVICIO JOSÉ MAURICIO MUÑIZ SÁNCHEZ**

José Mauricio Muñiz Sánchez