



## **Casa de la Cultura Jurídica Durango**

### **Versión pública de documentación vinculada a contrataciones de bienes y/o servicios**

En términos de lo previsto en los artículos 3 *fracción XXI*, 111 y 116 de la *Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública*; 113, *fracción I* y el *Capítulo IV del Título Cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública*; artículo 3, *fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados*, así como en el punto *trigésimo octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales*, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas se suprimen en esta versión pública los datos siguientes: firmas y rúbricas de la persona física contratista, considerados legalmente como confidenciales y que encuadran en esos supuestos normativos, y conforme a la resolución emitida el 26 de febrero de 2020, por el Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número: CT-CUM/A-54-2019-II, disponible en el link:

<https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2020-03/CT-CUM-A-54-2019-II.pdf> en la que se analizó y validó la confidencialidad de esos datos. Este documento consta de siete páginas y es parte integrante de la versión pública del acta de entrega-recepción, relacionado con el contrato 70230087, relativo al Mantenimiento a equipos de aire acondicionado, realizado del 21 de marzo al 31 de octubre de 2023 para la Casa de la Cultura Jurídica en Durango, adscrita a la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

**César Miguel González Piña Nevárez**  
**Director de la Casa de la Cultura Jurídica en Durango**



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**  
**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**  
**Contrato Simplificado 70230087**

Siendo las 17:00 horas del 26 de octubre de 2023, con fundamento en el artículo 177 del Acuerdo General de Administración XIV/2019, del siete de noviembre de dos mil diecinueve, del Comité de Gobierno y Administración por el que se regulan los procedimientos para la adquisición, administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras, usos y servicios requeridos por este Alto Tribunal, así como en el **artículo 35 fracción XXIII del Reglamento Orgánico en Materia de Administración**, ambos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se congregan en convocatoria de trabajo para realizar el acta de entrega-recepción del contrato simplificado **No.70230087**, del Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de Aire Acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Durango, Durango, se reúnen para efecto de dar cumplimiento a esta gestión: en representación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Ing. Julio César Hernández Valencia, supervisor asignado de la Dirección General de Infraestructura Física y el Dr. César Miguel González Piña Nevárez, Administrador del Contrato, y por parte de la empresa el Ing. Carlos Eduardo Martínez Rodríguez.

Lo anterior a efecto de realizar el acto de Entrega-Recepción de los trabajos objeto de este contrato de servicios **No.70230087**, relativo al Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de Aire Acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Durango.

**ANTECEDENTES**

Con fecha del 21 de marzo de 2023, se firmó el contrato simplificado **No. 70230087** de los servicios relativos al Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de Aire Acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Durango, con un monto original de contrato de \$105,206.556 (son: ciento cinco mil quinientos cincuenta y seis pesos 56/100 M.N.) más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de \$16,833.05 (son: dieciséis mil ochocientos treinta y tres pesos 05/100 M.N.). Resultando un monto neto de \$122,039.61 (son: ciento veintidós mil treinta y nueve pesos 61/100M.N.)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación establece en este contrato, no otorgar anticipo alguno y hacer un solo pago para el término y aceptación de los trabajos por parte de la supervisión interna de la Dirección General de Infraestructura Física, llevado a cabo de manera remota a través de un Listado de Verificación.

Es decir, cubrir si así procede los \$105,206.556 (son: ciento cinco mil quinientos cincuenta y seis pesos 56/100 M.N.) más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de \$16,833.05 (son: dieciséis mil ochocientos treinta y tres pesos 05/100 M.N.) Resultando un monto total de \$122,039.61 (son: ciento veintidós mil treinta y nueve pesos 61/100M.N.). para pagarse en una sola exhibición al cierre administrativo del contrato.



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

Cabe mencionar que no se elabora convenio modificatorio por la naturaleza de los trabajos. En lo casos que hubiera reducción o ampliación de trabajos los mismo se indicarán en el finiquito.

El plazo de ejecución del "contrato original" fue de doscientos veinticuatro días naturales comprendidos del día 21 de marzo de al 31 de octubre de 2023, de acuerdo con los registros y a los plazos de término del contrato.

**HECHOS**

De conformidad con lo señalado en el artículo 177, párrafo séptimo del citado Acuerdo General de Administración XIV/2019, la empresa contratista dio aviso de la finalización de los trabajos por medio de la carta de terminación, el pasado 19 de octubre de 2023, mediante la cual señala como fecha de termino el 26 de octubre de 2023, a fin de que el área técnica se encuentre en condiciones de solicitar la documentación necesaria para llevar a cabo las acciones de verificación para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revise la debida conclusión de los trabajos.

En virtud de las determinaciones tomadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en atención al desarrollo de la emergencia sanitaria generada por la epidemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19), la Dirección General de Infraestructura Física se encuentra atendiendo la entrega recepción de los mantenimientos de manera remota, con apoyo del personal de las Casas de la Cultura Jurídica, por lo que el mecanismo se detallará a continuación:

En principio constatándose los alcances descritos a continuación:

CLAVE:	CONCEPTOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS
	<b>1° Evento</b>
<b>M.A.A.01</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca Carrier, modelo condensadora 38XPQ243P-C y modelo evaporadora 40XPQ243P-E, con capacidad de 24,000 BTU/H, con características eléctricas 220/2/60, Gas refrigerante R410A, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en salón 1 Jubilados</i>
<b>M.A.A.02</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca Carrier, modelo de la condensadora 38XPQ123P-C, modelo evaporadora 40XPQ123-E, con capacidad de 12,000 BTU/H, con características eléctricas 220/2/60, Gas refrigerante R410A, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.
<b>M.A.A.02.1</b>	<i>Equipo ubicado en Oficina de Eventos</i>
<b>M.A.A.02.2</b>	<i>Equipo ubicado en Módulo de Acceso</i>
<b>M.A.A.03</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini split, modelo 38YCC060560, con capacidad de 60,000 BTU/H, con características eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en Edificio Acervo</i>

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de Aire Acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Durango, 2023.

pp1tCm1h7/IEr+z3nAF5edDOwbbRA7Rt7e2c3UvYNms=



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

<b>M.A.A.04</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a unidad lavadora de aire (ULA), marca FRIKKO, modelo MV-36, con características eléctricas 127/1/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.
<b>M.A.A.04.1</b>	<i>Equipo ubicado en Domo Casco Viejo</i>
<b>M.A.A.04.2</b>	<i>Equipo ubicado en Domo Casco Viejo</i>
<b>M.A.A.04.3</b>	<i>Equipo ubicado en Domo Casco Viejo</i>
<b>M.A.A.05</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca CARRIER, modelo 38XP36226B-C, enfriamiento/calefacción, con capacidad de 18,000 BTU/H, características eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.
<b>M.A.A.05.1</b>	<i>Equipo ubicado en Módulo de Oficina Jubilados</i>
<b>M.A.A.05.2</b>	<i>Equipo ubicado en Oficinas IJF</i>
<b>M.A.A.05.3</b>	<i>Equipo ubicado en Salones IJF</i>
<b>M.A.A.06</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca CARRIER, modelo 38XQP24226-C, enfriamiento/calefacción, con capacidad de 24,000 BTU/H; características eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.
<b>M.A.A.06.1</b>	<i>Equipo ubicado en Módulo de Salón de Usos múltiples III</i>
<b>M.A.A.06.2</b>	<i>Equipo ubicado en Módulo de Salón de Video conferencia</i>
<b>M.A.A.06.3</b>	<i>Equipo ubicado en Módulo de Salón de Usos múltiples IV</i>
<b>M.A.A.06.4</b>	<i>Equipo ubicado en Módulo de Salón de Usos múltiples IV</i>
<b>M.A.A.06.5</b>	<i>Equipo ubicado en Oficina Administración</i>
<b>M.A.A.07</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca CARRIER, modelo GCLS2050HC, enfriamiento/calefacción, con capacidad de 36,000 BTU/H, características eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.
<b>M.A.A.07.1</b>	<i>Equipo ubicado en Librería</i>
<b>M.A.A.07.2</b>	<i>Equipo ubicado en Biblioteca</i>
<b>M.A.A.07.3</b>	<i>Equipo ubicado en Sala de Consulta</i>
<b>M.A.A.07.4</b>	<i>Equipo ubicado en Oficina Director</i>
<b>M.A.A.07.5</b>	<i>Equipo ubicado en Oficina Sala Recepción</i>
<b>M.A.A.07.6</b>	<i>Equipo ubicado en Oficina Sala Recepción</i>
<b>M.A.A.07.7</b>	<i>Equipo ubicado en Biblioteca</i>
<b>M.A.A.07.8</b>	<i>Equipo ubicado en Biblioteca</i>
<b>M.A.A.08</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo PAQUETE, marca CARRIER, modelo 50TJ-028-5B1YA, con capacidad de 28.0 T.R., características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en Salón de Usos múltiples 1</i>
<b>M.A.A.09</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a extractor helicoidal, marca S&P, modelo DECOR 300, características eléctricas 127/1/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.
<b>M.A.A.09.1</b>	<i>Equipo ubicado en Sanitario Damas Auditorio</i>
<b>M.A.A.09.2</b>	<i>Equipo ubicado en Sanitario Caballeros Auditorio</i>
<b>M.A.A.09.3</b>	<i>Equipo ubicado en Sanitario Caballeros Recepción</i>
<b>M.A.A.09.4</b>	<i>Equipo ubicado en Oficina Director</i>
<b>M.A.A.10</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca Carrier, modelo condensadora 38XPQ243P-C y modelo evaporadora 40XPQ243P-E, con capacidad de 24,000 BTU/H; con características eléctricas 220/2/60, gas refrigerante R410A, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en SITE</i>
	<b>2° EVENTO</b>

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de Aire Acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Durango, 2023.

pp1tCm1h7lEr+zI3nAF5edDOwbbRA7Rt7e2c3UvYNms=



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**  
**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

<b>M.A.A.07</b>	Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca CARRIER, modelo GCLS2050HC, enfriamiento/calefacción, con capacidad de 36,000 BTU/H, características eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.
<b>M.A.A.07.3</b>	Equipo ubicado en Sala de Consulta
<b>M.A.A.09</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a extractor helicoidal, marca S&P, modelo DECOR 300, características eléctricas 127/1/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.
<b>M.A.A.09.4</b>	Equipo ubicado en Oficina Director
<b>M.A.A.10</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca Carrier, modelo condensadora 38XPQ243P-C y modelo evaporadora 40XPQ243P-E, con capacidad de 24,000 BTU/H, con características eléctricas 220/2/60, Gas refrigerante R410A, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en SITE</i>
<b>3° EVENTO</b>	
<b>M.A.A.01</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca Carrier, modelo condensadora 38XPQ243P-C y modelo evaporadora 40XPQ243P-E, con capacidad de 24,000 BTU/H, con características eléctricas 220/2/60, Gas refrigerante R410A, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en salón 1 Jubilados</i>
<b>M.A.A.02</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca Carrier, modelo de la condensadora 38XPQ123P-C, modelo evaporadora 40XPQ123-E, con capacidad de 12,000 BTU/H, con características eléctricas 220/2/60, Gas refrigerante R410a, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.
<b>M.A.A.02.1</b>	Equipo ubicado en Oficina de Eventos
<b>M.A.A.02.2</b>	Equipo ubicado en Módulo de Acceso
<b>M.A.A.03</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini split, modelo 38YCC060560, con capacidad de 60,000 BTU/H, con características eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en Edificio Acervo</i>
<b>M.A.A.04</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a unidad lavadora de aire (ULA), marca FRIKKO, modelo MV-36, con características eléctricas 127/1/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.
<b>M.A.A.04.1</b>	Equipo ubicado en Domo Casco Viejo
<b>M.A.A.04.2</b>	Equipo ubicado en Domo Casco Viejo
<b>M.A.A.04.3</b>	Equipo ubicado en Domo Casco Viejo
<b>M.A.A.05</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca CARRIER, modelo 38XP36226B-C, enfriamiento/calefacción, con capacidad de 18,000 BTU/H, características eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.
<b>M.A.A.05.1</b>	Equipo ubicado en Módulo de Oficina Jubilados
<b>M.A.A.05.2</b>	Equipo ubicado en Oficinas IJF
<b>M.A.A.05.3</b>	Equipo ubicado en Salones IJF
<b>M.A.A.06</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca CARRIER, modelo 38XQP24226-C, enfriamiento/calefacción, con capacidad de 24,000 BTU/H; características eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.
<b>M.A.A.06.1</b>	Equipo ubicado en Módulo de Salón de Usos Múltiples III
<b>M.A.A.06.2</b>	Equipo ubicado en Módulo de Salón de Video conferencia
<b>M.A.A.06.3</b>	Equipo ubicado en Módulo de Salón de Usos Múltiples IV
<b>M.A.A.06.4</b>	Equipo ubicado en Módulo de Salón de Usos Múltiples IV
<b>M.A.A.06.5</b>	Equipo ubicado en Oficina Administración

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de Aire Acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Durango, 2023.



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

<b>M.A.A.07</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca CARRIER, modelo GCLS2050HC, enfriamiento/calefacción, con capacidad de 36,000 BTU/H, características eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.
<b>M.A.A.07.1</b>	Equipo ubicado en Librería
<b>M.A.A.07.2</b>	Equipo ubicado en Biblioteca
<b>M.A.A.07.3</b>	Equipo ubicado en Sala de Consulta
<b>M.A.A.07.4</b>	Equipo ubicado en Oficina Director
<b>M.A.A.07.5</b>	Equipo ubicado en Oficina Sala Recepción
<b>M.A.A.07.6</b>	Equipo ubicado en Oficina Sala Recepción
<b>M.A.A.07.7</b>	Equipo ubicado en Biblioteca
<b>M.A.A.07.8</b>	Equipo ubicado en Biblioteca
<b>M.A.A.08</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo PAQUETE, marca CARRIER, modelo 50TJ-028-5B1YA, con capacidad de 28.0 T.R., características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en Salón de Usos Múltiples 1</i>
<b>M.A.A.09</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a extractor helicoidal, marca S&P, modelo DECOR 300, características eléctricas 127/1/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.
<b>M.A.A.09.1</b>	Equipo ubicado en Sanitario Damas Auditorio
<b>M.A.A.09.2</b>	Equipo ubicado en Sanitario Caballeros Auditorio
<b>M.A.A.09.3</b>	Equipo ubicado en Sanitario Caballeros Recepción
<b>M.A.A.09.4</b>	Equipo ubicado en Oficina Director
<b>M.A.A.10</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca Carrier, modelo condensadora 38XPQ243P-C y modelo evaporadora 40XPQ243P-E, con capacidad de 24,000 BTU/H; con características eléctricas 220/2/60, gas refrigerante R410a, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en SITE</i>
<b>M.C.A.A.01</b>	Aplicación de pintura para las instalaciones de los equipos de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica. Incluye; mano de obra, materiales, y herramienta. P.U.O.C.T.

El proceso de la valoración se llevó a cabo por parte de la supervisión interna de la Dirección General de Infraestructura Física de manera remota mediante un "Listado de Verificación", que auxilió a integrar el administrador del contrato, a fin de que se apreciara el resultado de los alcances incluidos dentro del contrato original y demás documentos que lo conforman, y así se constate el cumplimiento contractual.

**CONCLUSIÓN**

Los trabajos motivo del contrato simplificado mediante adjudicación directa **No. 70230087**, relativo a los trabajos del Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de Aire Acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Durango fueron concluidos en fecha de término comprometida, de acuerdo con los alcances y especificaciones de los conceptos del catálogo, proporcionado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

pp1tCm1h7lEr+z3nAF5edDOwbbRA7Rt7e2c3UvYNms=



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

RESUMEN DE IMPORTES		
<b>A</b>	IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA	\$105,206.56
RELACIÓN DE ESTIMACIONES		
<b>B</b>	NÚMERO DE ESTIMACIÓN	IMPORTE ESTIMADO SIN IVA
	ESTIMACIÓN UNO	\$49,659.63
	ESTIMACIÓN DOS	\$2,949.10
<b>C</b>	<b>SUMA DE ESTIMACIONES</b>	<b>\$52,608.73</b>
<b>D</b>	ESTIMACIÓN DE FINIQUITO	\$52,597.83
<b>E</b>	<b>SUBTOTAL (C+D)</b>	<b>\$105,206.56</b>
<b>F</b>	<b>TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-E)</b>	<b>\$000.00</b>
<b>G</b>	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$16,833.05
<b>H</b>	RETENCIÓN DE IVA	\$000.00
<b>I</b>	RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES	\$000.00
<b>J</b>	DEDUCTIVAS Y/O SANCIONES*	\$000.00
<b>K</b>	<b>NETO A PAGAR</b>	<b>\$122,039.61</b>

Como parte de la presente Acta de Entrega-Recepción se anexan los siguientes documentos:

	SI	NO	NO APLICA
Planos ó croquis correspondientes actualizados (Planos As built):	( )	( )	(X)
Manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes:	( )	( )	(X)
Certificados de Garantía de calidad y funcionamiento de los equipos instalados:	( )	( )	(X)

El archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos se integra en el repositorio del sistema establecido para tal efecto por el que se notifica al supervisor interno.

La empresa hace entrega de la estimación, carátulas de estimación, resumen de partidas e informe por escrito con soporte fotográfico.

No habiendo más que asentar se cierra la presente acta entrega-recepción, firmando al calce y al margen por quienes participan, manifestando su conformidad en el contenido de la presente y reservándose la Suprema Corte de Justicia de la Nación la aplicación de la garantía otorgada, por fallas que presenten los trabajos motivo de este contrato, así como el derecho de hacer cualquier reclamación por vicios ocultos y/u observaciones que surjan de una futura

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de Aire Acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Durango, 2023.



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**


PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación siendo las 17:30 horas del día 26 de octubre de 2023.

**POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**

**Casa de la Cultura Jurídica en Durango**

**Dirección General de Infraestructura Física  
Subdirección General de Servicios**

  
\_\_\_\_\_  
Dr. César Miguel González Piña Nevárez  
Director

\_\_\_\_\_  
Ing. Julio César Hernández Valencia  
Supervisor

**Prestador del Servicio**

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Carlos Eduardo Martínez Rodríguez  
Prestador del Servicio

pp1tCm1h7/Er+zi3nAF5edDOWbbRA7Rt7e2c3UvYNms=